



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称:	iPhone 12 Pro Max
颜色:	Gold
RAM:	6GB
序号:	G0NFH1GK0D55
名称:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI:	357763861335620
IMEI2:	357763861248211
MEID:	35776386133562
Wi-Fi MAC 地址:	28:c7:09:58:a0:42
内部机型:	MGDE3
A型号编码:	A2411
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
生产日期:	202114
UUID:	00008101001479480EB9001E
ECID:	001479480EB9001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:357763861335620, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466977007597476, ICCID: 89886972409707195601, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG904771Q34Q68C35	供应商:	F
生产日期:	202047	充电次数:	0
容量:	4530 / 3666 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	88%	健康水平:	100%
温度:	33°C	Apple健康指标:	81

设备组件

所有已验证的组件:	通过	当前	原件	与原件相同
组件				
环境光传感器	31 33 31 30 32 30 35 44 36 30 34 31 00			不适用
后置摄像头	07 CF 28 13 06 60 00 00			不适用
后置摄像头模块	DN81112HUSSH1HW3M			不适用
后置超宽摄像头	0A CD 15 11 06 95 00 00			不适用
后置超宽摄像头模块	DN81116CNCLMR261P			不适用
后视摄像头	0B CB 35 02 19 17 00 00			不适用
后视摄像头模块	DN81127PMN3KDH71E			不适用
电池	FG904771Q34Q68C35			不适用
芯片板	G0NFH1GK0D55			不适用

排线	46 57 50 30 33 39 34 4D 58 48 41 4D 56 46 59 37 33 00	不适用
前置摄像机	30 25 01 F9 CE 66 CF BD	不适用
前置摄像机模块	DNM11051EL5N0DQ2E	不适用
前红外摄像机	C5 05 12 51 94 48 F9 ED	不适用
前红外摄像机模块	DNM10840JXTN96415	不适用
LCD	G9Q1052TKMUMRY1AH+A100000 0000000000220+FXV1015078LN77 F95+0B0582750001320011565922 63+0000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 0000000000000000HY5J01709L9MH 7A0000112	不适用
LCD-玻璃	FXV1015078LN77F95+0B0582750 00132001156592263	不适用
光传感器	31 33 31 30 32 30 35 44 36 30 34 31 00	不适用
MLB	F3X113702N2PV1MC	不适用
未加工面板	G9Q1052TKMUMRY1AH+A100000 0000000000220+FXV1015078LN77 F95+0B0582750001320011565922 63+0000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 0000000000000000HY5J01709L9MH 7A0000112	不适用
振动器电动机	GH9110755XGM8RWAL+XQ5DC1	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.6.2
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:06:59

报告详细信息

报告 UUID: 0429ce7b-0625-47a9-83f1-7b1b59f28cf9
 报告日期: 2025-09-17 12:07:35 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
 数字签名:

ePMcdt++Ks+9LFziwLk4j1KpyGvN21oJqQuEJt5r7jX7o8saBYto1eSxHKXPKTsJVPsYPSzuaDcAnMqUHKbtkmzFsBQ/DByFc71zWW1l6E/0tmZsqffWHsoAw2mberFaWxcbM5xeqmcZaPuSz0bwjeYxdv62G57dUbb6Qd/f4SH42MeftkJbO1OVoNO8t4SNWNJ4ADhu6ClvOcCaAtD13nqVJxkU31aTb4Bmdjmvsz8semzNsrnP54+x6HP41nTOS2nUa8SUOEpYQ23HhKfHzm0cBm9icmn3qGzrCR3YCOdWL+inR6Bs22uv052bZiE03PXVC92Asvfh4Q==

操作员

监察员