



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 5G 128GB Purple

营销名称: iPhone 14 颜色: Purple RAM: 6GB

序号: FMK976FQ13

名称: iPhone 14 5G 128GB Purple

IMEI: 350735457428966 IMEI2: 350735457317383 Wi-Fi MAC 地址: 68:83:cb:84:40:fa

内部机型: MPV03 A型号编码: A2882 固件版本: 18.6 区域: TA/A

UUID: 00008110000271D62681401E

ECID: 000271D62681401E

EID: 89049032007108882600135602060389

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350735457428966, 128GB

SIM卡: IMSI: 460012216213217, ICCID: 89860118263100085228, 插槽: 1

电池信息

序号: FG9238704CN22XP6Q 生产日期: 202238

Apple健康指标: 141

设备组件

所有已验证的组件: 通过

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 环境光传感器
 30 33 31 38 42 39 35 37 30 34 30
 不适用

37 00

后置摄像机 21 CB 86 13 07 79 00 00 不适用 后置摄像机模块 DNL2386400317RRAD 不适用 后置超宽摄像头 1C D3 76 19 16 37 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DN82381F9BN16R839 不适用 电池 FG9238704CN22XP6Q 不适用 芯片板 FMK976FQ13 不适用

不适用

排线 46 57 50 32 32 32 36 4B 39 30 56

51 39 34 38 43 55 00

前置摄像机 10 24 09 92 CE 21 00 00 不适用

前置摄像机模块F0W23711QTG1CYF1B不适用前红外摄像机C5 24 51 5D 54 86 0C EE不适用前红外摄像机模块HNQ23512Y8K15F7DU不适用LCDGVC237504RD1503AP+A0B6264T不适用

23A131422222+FXG22720JMA15Y 99N+340152850001140014835039 83+000000000000000000001A8D H52RR18CM12WERUUUG000000 01000000000000000000LQ4K3363

ELXRS3ABBBBBB0

LCD-玻璃 FXG22720JMA15Y99N+340152850 不适用

00114001483503983

光传感器 30 33 31 38 42 39 35 37 30 34 30 不适用

37 00

MLB G2C24010M9X1JRFA 不适用

未加工面板 GVC237504RD1503AP+A0B6264T 不适用

23A131422222+FXG22720JMA15Y 99N+340152850001140014835039 83+00000000000000000001A8D H52RR18CM12WERUUUG000000 01000000000000000000LQ4K3363

ELXRS3ABBBBBBB0

振动器电动机 FTN23522PGJ1FVC8U+XPC2AD 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.6

L: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi: 蓝牙: 成功 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: LCD 背光: 成功 成功 相似度: 加速计: 成功 成功 USB: 指南针: 成功 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 前置摄像头(辅助): 成功 摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:10:53

报告详细信息

报告 UUID: cef13e83-b705-457a-b0bf-c9ebdde7babe

报告日期: 2025-08-14 09:26:10 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名:

EO2JBaf5pf1vMLgGlpX/o/s4zypYTOKzH2JYvxa0vMULBTHjMwlToN+oEcYQJ+1RwulwaneNonEwpY5B6qHY0w07eyte/H37j/fvonTc1DtH+4pZGvPeOSvzBx+e3oclq4i/1Fy3FVpVNTIN73eDXEP8GQFujP9h7Q8Pwen7Kn5/RxZ0uhpNbYbaeTKyLeUlqll1RD75VbBZ1u6C2sVubj5tg5KPeXSAieKwsnUlWbrZjo/BFSyicKQhMFB7JGzLM9+K1lzMzgyd2OWljkYFNR9FjaHMZ9n8i8wxl0GQkJ1U8AMOOEadlJr9mL7rKJyeApHJms74llKeJJI5hbqQA==

操作员 监察员