



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone XS GSM+CDMA 256GB Gold

营销名称: iPhone XS 颜色: Gold RAM: 4GB

序号: C39YH351KPG6

名称: iPhone XS GSM+CDMA 256GB Gold

IMEI:357229096194851IMEI2:357229096450303MEID:35722909619485Wi-Fi MAC 地址:58:6b:14:97:85:0e

内部机型: MT9K2 A型号编码: A2097 固件版本: 18.6.1 区域: TA/A

原产国: Foxconn Shenzen, China

生产日期: 201914

UUID: 00008020001C71310E69002E

ECID: 001C71310E69002E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357229096194851, 256GB

SIM卡: IMSI: 466977005292159, ICCID: 89886972310703742430, 插槽: 1

电池信息

充电次数: 2517 / 2642 mAh

损耗程度: 5% 充电量: 87% 健康水平: 95% 温度: 36℃

Apple健康指标: 127

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 原件 与原件相同

环境光传感器 33 45 2D 43 30 31 38 34 36 41 34 不适用

00

后置摄像机 10 25 01 80 51 7D 85 88 不适用 后置摄像机模块 DNL84965A2LJ5XN65 不适用 后视摄像机 10 25 01 80 6A 14 9B 4C 不适用 后视摄像机模块 DNL85010C7WJ5Y49W 不适用 电池 F5D85256SMEJT0LA5 不适用 芯片板 C39YH351KPG6 不适用

不适用

排线 46 57 50 38 34 37 33 32 42 42 54 48 36 43 57 42 56 00

前置摄像机58 2C 06 E9 8F 67 C6 5F不适用前置摄像机模块G8R91153175JH842W不适用前红外摄像机C5 84 59 5D 05 8A FB ED不适用前红外摄像机模块DNM91022CC0JCF46P不适用LCDFXR84862N6XJNK599+010110967不适用

04156074769727913+G9P8511RA E0JC465F+A30000000000000002 50+8507UN9YJF84XHAS2MPCN1 K84658J4XJCD51D8B0GG446C2D TWQY3201WU0023AB0RB073404 B3F846503BUAA8BP1DX5T23

LCD-玻璃 FXR84862N6XJNK599+010110967 不适用

04156074769727913

光传感器 33 45 2D 43 30 31 38 34 36 41 34 不适用

00

MLBG2C913202EVJVN7D不适用NVME0b2002b143cc1862不适用未加工面板FXR84862N6XJNK599+010110967不适用

04156074769727913+G9P8511RA E0JC465F+A30000000000000002 50+8507UN9YJF84XHAS2MPCN1 K84658J4XJCD51D8B0GG446C2D TWQY3201WU0023AB0RB073404 B3F846503BUAA8BP1DX5T23

iOS附件 2F04FA48FC5D9201F61A2EC7098 不适用

0949A

软件信息

操作系统名称:iOS操作系统版本:18.6.1

l: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 USB: 指南针: 成功 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 前置麦克风: 底部麦克风: 成功 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:14

报告详细信息

报告 UUID: 987c7f5b-676c-420f-ba3a-5fee38a06174

报告日期: 2025-10-08 15:25:34 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名:

SpW3jtTPRe0Is7LA0+GNeCpRdK4P0s2Xfa+PD3RjkK670fjIJ2td9kCeelThsFpLppPVp+KhOxkwtOz5PvHsQ7+284LrPi7PBzKhGMugcRm7rEW8xngjzGmObpNgysTty5+Sw1cU4rPshrdvBwNRZiurlfSOGIOr4OatmuLvjTGsK5 XmJmoKDjF0nlgvBEiuEz3vw/jebyzyRJ0QxhSHQrOxeO/WHAZNZzCHbYUHSAcC/NqDeSegWsiPpg9w110ul6iZVeM8VV3Xhs0ssH3KrMTIOKAcw0mBG/IVuCo6+acxtPqcWUiwYdkAkxzRujkmk6xoTO4e29BUDt3UmmBIQ==

操作员	监察员