



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Alpine Green

营销名称: iPhone 13 Pro Max 颜色: Alpine Green

RAM: 6GB

序号: VTR60RT9KW

名称: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Alpine Green

IMEI: 353240580315781 IMEI2: 353240580471022 MEID: 35324058031578 Wi-Fi MAC 地址: a4:c3:37:0d:06:57

内部机型: MND03 A型号编码: A2643 固件版本: 18.3.2 区域: TA/A

UUID: 00008110001630CC1A20401E

ECID: 001630CC1A20401E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353240580315781, 256GB

SIM卡: IMSI: 466977007320343, ICCID: 89886972409704424277, 插槽: 1

电池信息

序号: F5D20912CYR13XD9K 生产日期: 202209

损耗程度: 12% 充电量: 40% 健康水平: 88% 温度: 33℃

Apple健康指标: 237

设备组件

所有已验证的组件: 通过

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 环境光传感器
 30 33 31 30 34 35 44 34 35 38 30
 不适用

36 00

后置摄像机 14 6C 61 12 06 00 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN82094BRW8Q1NMFR 不适用 后置超宽摄像头 19 CF 12 15 05 37 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 GCF20864GVC02J01H 不适用 后视摄像机 15 CE 53 08 21 06 00 00 不适用 DN82106GP7CKGRP1W 不适用

后视摄像机模块DN82106GP7CKGRP1W不适用电池F5D20912CYR13XD9K不适用

 芯片板
 VTR60RT9KW
 不适用

 排线
 46 57 50 31 34 34 37 34 37 54 4A
 不适用

51 39 34 38 44 57 00

前置摄像机30 25 01 FE 38 7A 68 9D不适用前置摄像机模块DNM208603L9Q7H56D不适用前红外摄像机C5 14 D6 55 64 01 FD F8不适用前红外摄像机模块DN82084ADH2Q1QC7D不适用

不适用

LCD G9P2105P7NVPQCLAE+A2000000
000000001B1+FXV1527120H0JW
49M+0A060235000129001097598
263+2105M0000000P400000JC2
TMC2139CL000000000000000000

0000000000000000HC3J51401T

1NHBA0002011

LCD-玻璃 FXV1527120H0JW49M+0A060235 不适用

000129001097598263

光传感器 30 33 31 30 34 35 44 34 35 38 30 不适用

36 00

MLB F3X211501AL0XDKD 不适用

> 000000001B1+FXV1527120H0JW 49M+0A060235000129001097598 263+2105M0000000P400000JC2 TMC2139CL00000000000000000 00000000000000000HC3J51401T

1NHBA0002011

振动器电动机 GH720957S59074785+XAQ2XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.3.2

L: 'Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 AGPS: 气压计: 成功 成功 摄像头(辅助): 前置摄像头(辅助): 成功 成功 底部麦克风: 电池损耗: 成功 成功

陀螺仪: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:57

报告详细信息

前置麦克风:

自动旋转:

报告 UUID: 282ca458-7648-46e2-a2a3-964a592a9b8e

报告日期: 2025-06-03 15:08:59 (+0800)

成功

成功

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名:

H0KqUjkkNb4VrNr7zJCon5TWpKrFT51/033nsibG9ER9/fz/VnxL9Ec3+6FscHtPnc29LyuTwJ4l3l0rj9iK4CCK27M1BQapLKmNpqLltCdOaNK02rdclMp3bucosKGTP2eqT6tRHm3q1Y2T0GtafdXl4s02SJ4rYE39EGvUyXgrV5 NtB26tgEAYhxUdNnBMY9xFjHLwZSFS70seQnG+DXJmZ6c+X7F/R9C4hx1u4eOs2rLstMCofJWmJtdBjDdwHmSqZPhYqzo+iRcEWT++eQROxWR2MdSDrRbtlBdYiO2n0MCHac4G8eR2acWWKr2jdB9QmvKYgYdLMtKwnfXzEQ==

后置麦克风:

面部ID:

成功

成功

操作员	监察员