



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone XS Max GSM+CDMA 64GB Gold
营销名称: iPhone XS Max
颜色: Gold
RAM: 4GB
序号: G6TXX07WKPH3
名称: iPhone XS Max GSM+CDMA 64GB Gold
IMEI: 357296097776903
IMEI2: 357296097735164
MEID: 35729609777690
Wi-Fi MAC 地址: 90:e1:7b:c4:3e:13
内部机型: MT522
A型号编码: A2101
固件版本: 18.5
区域: TA/A
原产国: Foxconn Shenzhen, China
生产日期: 201852
UUID: 00008020000C61E40C01002E
ECID: 000C61E40C01002E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [已锁定](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357296097776903, 64GB
SIM卡: IMSI: 466056011527841, ICCID: 89886050821023528403, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D8466EA0GJPK27L	生产日期:	201846
充电次数:	1497	容量:	2990 / 3100 mAh
损耗程度:	4%	充电量:	61%
健康水平:	96%	温度:	33°C
Apple健康指标:	94		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	33 45 2D 31 31 35 38 34 46 36 31 00		不适用
后置摄像机	09 2C 52 76 69 68 70 F6		不适用
后置摄像机模块	GCF849544ZLHYMX5N		不适用
后视摄像机	09 2C 52 76 69 3D AD C2		不适用
后视摄像机模块	GCF84930UPLJ1K9F0		不适用
电池	F5D8466EA0GJPK27L		不适用
芯片板	G6TXX07WKPH3		不适用
排线	46 57 50 38 34 31 35 55 57 45 47 48 36 43 57 32 42 00		不适用
前置摄像机	30 25 02 19 D7 8F AE 75		不适用

前置摄像机模块	DNM84771KL9JH8569	不适用
前红外摄像机	C5 84 13 5D 04 88 0E 03	不适用
前红外摄像机模块	FX88441U9TFJDHP65	不适用
LCD	FXH8425LQN8JJLQ95+135700946 85157073746734913+G9N8466KJ JVJ4F8AS+A100000000000000030 0+8466K9M4J6F0W0000MPBGND 843705PRKDRJ148A130440A3DT WQU360D2100312X0RA06S649B5 A8435KQX9BB8B661K6T43	不适用
LCD-玻璃	FXH8425LQN8JJLQ95+135700946 85157073746734913	不适用
光传感器	33 45 2D 31 31 35 38 34 46 36 31 00	不适用
MLB	G2C849504R2JJ02C	不适用
NVME	0b2002b184542e3d	不适用
未加工面板	FXH8425LQN8JJLQ95+135700946 85157073746734913+G9N8466KJ JVJ4F8AS+A100000000000000030 0+8466K9M4J6F0W0000MPBGND 843705PRKDRJ148A130440A3DT WQU360D2100312X0RA06S649B5 A8435KQX9BB8B661K6T43	不适用
iOS附件	26A0B5751D9D48D1F7E83A3808 FE7B06	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:11:50

报告详细信息

报告 UUID: 64699cb1-bae2-43ac-acd2-3d83b8adb1db
报告日期: 2025-06-19 15:31:23 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名:

j2NPmP6h+a+0ohea+yid8XdL4AEybCVjmeomhWAFroiWSAN4mAG+//jCmj1rm7hxAB8qpw+vUpA5d8UuHtSfmUk+dE14stpWPXtUgqnZVQfvm+APOhbwN87bCahkzQRzhPjzaLgslVJupb25QJHQ5pUzmKRgyl0eiZWE3TgAHbntNANV1XmtOp+T7uOQEfr+txy74icxVw+CR7nbT/5h5Q5RLbNMB2ISU2shTeTHNxyIf8nROCaBok1mZCZFz5TBf8CoEQN3QUmq+WTlmb2H4njKW9ZpvKwyJXAIB9VARIXYqM+5h9VkuUfleboA5zlgqaybjoMDOkaxiQ==

