



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

擦除提供商: Blancco

客户所在地: Taiwan

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 5G 256GB Purple
营销名称: iPhone 14
颜色: Purple
RAM: 6GB
序号: L12X4H21CV
名称: iPhone 14 5G 256GB Purple
IMEI: 354776219508535
IMEI2: 354776217769915
Wi-Fi MAC 地址: 70:31:7f:0c:ed:7b
内部机型: MPWA3
A型号编码: A2882
固件版本: 18.6
区域: TA/A
UUID: 00008110001238462EA1401E
ECID: 001238462EA1401E
EID: 89049032007108882600131869424050
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 解锁
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354776219508535, 256GB

电池信息

序号:	FG922840K4H22XP68	生产日期:	202228
充电次数:	1139	容量:	3157 / 3259 mAh
损耗程度:	4%	充电量:	94%
健康水平:	96%	温度:	34°C
Apple健康指标:	153		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 41 31 43 31 31 31 31 32 00		不适用
后置摄像机	21 CA 61 16 07 37 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF23376DY717RQYB		不适用
后置超宽摄像头	1B CD 99 20 16 02 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM2285576R169M1A		不适用
电池	FG922840K4H22XP68		不适用
芯片板	L12X4H21CV		不适用
排线	46 57 50 32 32 33 31 4B 34 34 58 51 39 34 38 44 4A 00		不适用
前置摄像机	48 17 23 96 6B 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W23240S9F1CYF1B		不适用

前红外摄像机	C5 15 50 51 75 CE 0B 01	不适用
前红外摄像机模块	F8P22642CDB15F3G8	不适用
LCD	G9Q2316JBK21502AP+A1000000 0000000002A0+FX922461EP515Y 990+340022630001200014885039 83+2316J0000000QW000000AC7 UK50388YN000000000000000000 0000000000000000AQ5K261LTW 0RS3A0002001	不适用
LCD-玻璃	FX922461EP515Y990+3400226300 0120001488503983	不适用
光传感器	30 33 31 38 41 31 43 31 31 31 32 00	不适用
MLB	G2C23340VT21JRH0	不适用
未加工面板	G9Q2316JBK21502AP+A1000000 0000000002A0+FX922461EP515Y 990+340022630001200014885039 83+2316J0000000QW000000AC7 UK50388YN000000000000000000 0000000000000000AQ5K261LTW 0RS3A0002001	不适用
振动器电动机	FTN22664DJM1FVC8H+MGC1BD	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:05:27

报告详细信息

报告 UUID： c33ac0f0-00d4-4e18-9cd1-3fa1729b2807
报告日期： 2025-08-13 15:08:53 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名：

mRD++sybekEVepK7mYQONpHrEnH2UuQ3Ee5Q58kjhPlli+FMTOpleAxGfc+LnVtZ0dozFNHTzun2Cff0hewQLplz4EzrC9y5ZCCm6apDZpfAE7OEKjNnHEXwsJ4ajEavoyq1hvbBg0Cfh6rrBgwrfxtOFRFpuDfil2kRC491aYH
zgW3dFuGn6WiosLbIg0rygMECiyf/chKCz7P9wm7Zoq6DXU1q2bhHD+JV4FDMRW5f1XuWQ3e5UKAMAbnXwNQAj2iLSbQKz6q1ckLOrkFepJbMhRZLBATLg3oT0CPWQyOAZqCZp+MytwQuG5H4da8VECGbsaC8Xi3xE15XUw==