



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPad Pro 12.9-inch 5th Gen Wi-Fi 256GB Space Gray
营销名称: iPad Pro 12.9-inch 5th Gen
颜色: Space Gray
RAM: 8GB
序号: LXVH931V22
名称: iPad Pro 12.9-inch 5th Gen Wi-Fi 256GB Space Gray
Wi-Fi MAC 地址: 44:1b:88:68:73:05
内部机型: NHNH3
A型号编码: A2378
固件版本: 18.3.2
区域: TA/A
UUID: 000081030004116E34E9401E
ECID: 0004116E34E9401E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 解锁
磁盘: 未知供应商, 序号: Serial:LXVH931V22, 256GB

电池信息

序号:	F8Y1524154TK8ZYZL	供应商:	F
生产日期:	202152	充电次数:	0
容量:	10585 / 10545 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	51%	健康水平:	100%
温度:	30°C	Apple健康指标:	120

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	17 6E 40 20 18 90 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF2227CXF7LV402S		不适用
后置超宽摄像头	18 6F 51 15 22 71 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	F0W22820L4LLV412Z		不适用
电池	F8Y1524154TK8ZYZL		不适用
芯片板	LXVH931V22		不适用
排线	46 57 50 32 30 37 37 56 50 55 41 4A 4A 37 59 36 31 00		不适用
前置摄像机	92 23 17 02 6C 18 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W21820CCCCPRP73P		不适用
前红外摄像机	C5 15 17 51 15 81 F8 E8		不适用
前红外摄像机模块	DNM22450102J7LP8A		不适用
LCD	FMX23040GLHNC38BX		不适用
MLB	DMP23071LF7PPX1A2		不适用
未加工面板	FMX23040GLHNC38BX		不适用

软件信息

操作系统名称：iPadOS

操作系统版本：18.3.2

1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：成功

蓝牙耳机：成功

扬声器：成功

LCD彩色：成功

电池充电：成功

LCD 背光：成功

触摸：成功

指南针：成功

加速计：成功

音量键：成功

USB：成功

气压计：成功

屏幕锁定键：成功

摄像头（辅助）：成功

AGPS：成功

电池损耗：成功

前置摄像头（辅助）：成功

前置麦克风：成功

后置麦克风：成功

陀螺仪：成功

面部ID：成功

自动旋转：成功

总体：成功

测试时间：00:07:37

报告详细信息

报告 UUID：f86d939e-8fcf-47d5-85bc-466de46eb66d

报告日期：2025-05-26 15:26:20 (+0800)

软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7

数字签名：

FT0cExDYIjP+R/PEB22sQAemsgN1evXRClJnVqjNTgnavqWVfZRCIFn5eZV1v8OHF6K2W0wEGpq9FEoMPzXjoC0ZGqhyHG55cA8BAFRp8kAHDmdrQHJA2yxyJwODeNuMXvIMAIZDiFYap57pdFAyJSz58o380Hd6Dujk4TPWPTS7p0avdARLpwRfsYnUwKRzfaLKcBG1H+z2B/d6I9N7I0IgfaoWSPqJB80pJ2zG8LkYRkaL2vrsyhBjFMEaASz3B0TFY6k99JR9Ia2kSBW1JTFSnoEeoemtbuPUdh4HKEAKI/gM990+t3JfgUtDwknYTGSSdL52rz7u9L/M+n4cA==

操作员

监察员