

硬件报告



客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师：cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 8 Plus GSM+CDMA 64GB Gold
营销名称：	iPhone 8 Plus
颜色：	Gold
RAM：	3GB
序号：	FD8W202WJCM4
名称：	iPhone 8 Plus GSM+CDMA 64GB Gold
IMEI：	356768089852851
Wi-Fi MAC 地址：	f0:98:9d:8a:27:30
内部机型：	MQ8N2
A型号编码：	A1897
固件版本：	16.7.7
区域：	TA/A
生产日期：	201802
UUID：	705a4298ecc92f50dd85266ca97d596004587568
ECID：	0010055600E8402E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:356768089852851, 64GB
SIM卡：	IMSI: 466977006195582, ICCID: 89886972405702376667, 插槽：1

电池信息

序号：	F5D4277HSTZYY5G7M	供应商：	F
生产日期：	202427	充电次数：	0
容量：	3110 / 2675 mAh	损耗程度：	0%
充电量：	59%	健康水平：	100%
温度：	24°C	Apple最大容量 (UI)：	100%
Apple健康指标：	124		

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	23-0B907904		不适用
后置摄像机	08 24 FA 49 86 21 53 00		不适用
后置摄像机模块	DN87501MK7EH9PG1V	DN87501MK7EH9PG1V	匹配
后视摄像机	09 24 FA 49 87 9A 38 C5		不适用
后视摄像机模块	DN87517K54ZH9PJ2R		不适用
电池	F5D4277HSTZYY5G7M	F5D75249VSVHY5GAN	未匹配
芯片板	FD8W202WJCM4		不适用
前置摄像机	30 25 02 15 2C 7C 1F 12		不适用
前置摄像机模块	DNM73262YPLHJL518	DNM75130JJ4HJL5FM	未匹配
LCD	C117491UE3BHLK2AT+T327K3X2 71U8A1J31+C024027BTCAC0BY3 A083+F7B39BA2Z217B9C18J6S2A A	C117491UE3BHLK2AT+T327K3X2 71U8A1J31+C024027BTCAC0BY3 A083+F7B39BA2Z217B9C18J6S2A	匹配
LCD-玻璃	FXC74652B7BHTF99Y+019261327 89158081683798748		不适用
光传感器	23-0B907904		不适用

MLB	FD28024097XJ08YAF	FD28024097XJ08YAF	匹配
NVME	0b27b6a043dc3064		不适用
未加工面板	C117491UE3BHLK2AT+T327K3X2 71U8A1J31+C024027BTCAC0BY3 A083+F7B39BA2Z217B9C18J6S2 A		不适用
触摸ID	02 19 A4 5C 05 82 4D 2E 78 3B 39 6F 00 02 00 C2	02 19 A4 5C 05 82 4D 2E 78 3B 39 6F 00 C2 02	未匹配

软件信息

操作系统名称：iOS
操作系统版本：16.7.7
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	Home 键：	成功
音量键：	成功	屏幕锁定键：	成功
静音键：	成功	气压计：	成功
AGPS：	成功	摄像头（辅助）：	成功
前置摄像头（辅助）：	成功	指纹：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	自动旋转：	成功
总体：	成功		
测试时间：	00:05:57		

报告详细信息

报告 UUID：2cbd6287-a93e-456f-abdc-81b8fbc423c9
报告日期：2025-02-24 15:49:39 (+0800)
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：
iLuN+iSEQgMwfSifu2R8dKutvSHw6zNMEPsR4rdrCnExJjTBzPOCzhPFtemnaccShqkoPDUfANoxCYPM7Q8V8pW6EyFOW3Qw0/kZmw1mwK66/Afl3RQ21BqGw0RfrGFKGZGfnTowfeuRq+W4jNEtMRiQc8RUWVUcQjyxsZiyR1nn6
hslNyuwNw/Wxk0vfpwlv2jN3xjJAul1YhsNfun5TcHLqOG17+FtLmom74SkOQ586LKrdoFZwpeeH3cFr/Te7wUYhXJv0LNT3sJzMkhiNfwF3UllsgveUabE+jbt1B79mLkXsNg7zqvn+fp1bgUdDVGdZ0bgX9HalWRZRJ5Q==

操作员	监察员
-----	-----