

硬件报告



客户详细信息

客户名称： smartmobile 客户所在地： 台湾

运营商详细信息

擦除技师： cyqcteam004@gmail.com

硬件详细信息

制造商： Apple, Inc.
机箱类型： Mobile Device
机型： iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
营销名称： iPhone 13 Pro Max
颜色： Sierra Blue
RAM： 6GB
序号： L72QQJ3G9L
名称： iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
IMEI： 357177507844632
IMEI2： 357177507882160
MEID： 35717750784463
Wi-Fi MAC 地址： c0:2c:5c:4c:19:5a
内部机型： MLLE3
A型号编码： A2643
固件版本： 18.3.2
区域： TA/A
UUID： 0000811000126D3234E3801E
ECID： 00126D3234E3801E
查找我的iPhone： 解锁 (硬件)
MDM状态： 解锁
磁盘： 未知供应商, 序号： IMEI:357177507844632, 256GB

电池信息

序号：	F8Y150406YX13XC8P	生产日期：	202150
充电次数：	976	容量：	3673 / 4325 mAh
损耗程度：	16%	充电量：	61%
健康水平：	84%	温度：	31°C
Apple最大容量 (UI)：	85%	Apple健康指标：	212

设备组件

所有已验证的组件：通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 36 38 34 30 30 39 30 39 00		不适用
后置摄像机	16 CB 12 13 06 73 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81484AFNVQ1NMAQ		不适用
后置超宽摄像头	16 CC 60 02 01 94 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL15045L30Q26C1A		不适用
后视摄像机	11 CB 29 06 03 79 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81372JUVMKGRP1W		不适用
电池	F8Y150406YX13XC8P		不适用
芯片板	L72QQJ3G9L		不适用
排线	46 57 50 31 34 32 32 35 43 38 54 51 39 34 38 44 44 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 35 55 7F BC		不适用
前置摄像机模块	DNM14146K3SQ7H58V		不适用
前红外摄像机	C5 14 D1 5D 65 0D 10 FB		不适用
前红外摄像机模块	DN8149698XRQ1QC7J		不适用

LCD	G9Q1485V6PTPQCLA5+A2000000 0000000001B1+FXV141702NU0J W49K+0A06024600013300112358 3263+1485W0000000QC000000JB BGBB1085BL0000000000000000 000000000000000000LCBJ43736 UWNLAA0002011	不适用
LCD-玻璃	FXV141702NU0JW49K+0A060246 000133001123583263	不适用
光传感器	30 33 31 38 36 38 34 30 30 39 30 39 00	不适用
MLB	G2C15160L0D0XDKC	不适用
未加工面板	G9Q1485V6PTPQCLA5+A2000000 0000000001B1+FXV141702NU0J W49K+0A06024600013300112358 3263+1485W0000000QC000000JB BGBB1085BL0000000000000000 000000000000000000LCBJ43736 UWNLAA0002011	不适用
振动器电动机	GH7145181Y507478Z+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:09:09

报告详细信息

报告 UUID： 1ee761e3-97ad-46b1-bc97-f256cb4f6d3c
报告日期： 2025-04-21 09:23:50 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

ieDweWxmWRJUr8shAtqG6MQb4k/oEt7ikpDjISPTaR0cv4prmCL800W2rOIMomOpY06SR55zRFJWWqj7XJiGYVUSiDNfwgbc2OFxTLrn1WX/Pliv/Nf910uJc8sOHsnFVLmmds3HkOBilDjnOW0KFsgg8avJdNsRJiA8TnQyFp3ZJ
1c0YawR+tte0ys2RIhpxmMD53b2t4dUbwAYXkMNG53W4V4Uw8yDxtUg3colElwMpt+jQnw406ruInMndNMNNkCUOES0FMYIzTNw9LHuNKnCC69WvbhdPzFhuPjxUms03ks4o7815tWObkdezC5gg22bb6N4ft8Ok5Qvhiw==