



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Purple
营销名称: iPhone 12
颜色: Purple
RAM: 4GB
序号: RYWYXQC2XP
名称: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Purple
IMEI: 353361738302743
IMEI2: 353361738436202
MEID: 35336173830274
Wi-Fi MAC 地址: a8:4a:28:89:f9:6f
内部机型: MJNP3
A型号编码: A2403
固件版本: 18.5
区域: TA/A
UUID: 000081010019505C14C3003A
ECID: 0019505C14C3003A
查找我的iPhone: **解锁 (硬件)**
MDM状态: **已锁定**
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353361738302743, 128GB
SIM卡: IMSI: 466977000940058, ICCID: 89886972006707261423, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y12951YDPQ688AV	生产日期:	202129
充电次数:	1161	容量:	2466 / 2798 mAh
损耗程度:	12%	充电量:	100%
健康水平:	88%	温度:	33°C
Apple健康指标:	247		

设备组件

所有已验证的组件: **通过**

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 32 32 37 41 41 33 35 45 00		不适用
后置摄像机	0A 6F 07 16 01 77 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL1297010RMFGR5A		不适用
后置超宽摄像头	0C CC 54 03 07 69 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL13510896N1N97F		不适用
电池	F8Y12951YDPQ688AV		不适用
芯片板	RYWYXQC2XP		不适用
排线	46 57 50 31 31 36 36 5A 41 31 4D 4D 56 46 59 37 58 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 F9 F2 67 87 2F		不适用

前置摄像机模块	DNM12252M7DN0DNA6	不适用
前红外摄像机	C5 14 16 5D 15 CD 09 12	不适用
前红外摄像机模块	DNM12760NQEN9671X	不适用
LCD	GH312340Q3BLQHLAP+A1DB14G 421A121511100+FXP11811JU0PF FK92+0B055240000137001117602 263+123407CGP2GXAMAJ1MPAG J611775M99N6W4AY140RH677C6 AJ1CYN3H4T01Q7Q4DLA2HP7J1 720WQNMH4A3333333	不适用
LCD-玻璃	FXP11811JU0PFFK92+0B0552400 00137001117602263	不适用
光传感器	31 33 31 30 32 32 37 41 41 33 35 45 00	不适用
MLB	FG1136408BYPRVWA2	不适用
未加工面板	GH312340Q3BLQHLAP+A1DB14G 421A121511100+FXP11811JU0PF FK92+0B055240000137001117602 263+123407CGP2GXAMAJ1MPAG J611775M99N6W4AY140RH677C6 AJ1CYN3H4T01Q7Q4DLA2HP7J1 720WQNMH4A3333333	不适用
振动器电动机	GH712836DSWN6DCAA+ZQCCM1	不适用
iOS附件	2A4EE052A06A9201F61A2EC719 B152D6	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:03:39

报告详细信息

报告 UUID: 8086dcbb-550d-4cdf-b620-779745bad382
报告日期: 2025-05-21 09:31:29 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

qenT6Pwz3VJogn5Xiwb5+wdkuFvRmh49Mi7ZovsDoJgVYNJ7a1MMpT50LARhch0gsOXn/GURKYwCdVFUehupLdKxYFcnjcrXQPFVmiERUQKJr8W/Kfcl+dk/XGB0wzC/+Vkc4ZWfbw2OY4+KU/12Jrbnq1JhK90CqfVmnRNhK
0saV7GDAr1B8Pw0Fta+IW2/X30S0EnKS5X/mo7Z8gdwr7t421P7/ghncrGi6XWnH1rAxk9A8UhmGGwMCA2J61W8pdQEjCbKL3s6KaYnITZVwZ+NdnZJu4a1frSzSlmp5iFmKJP8+jVChVWcobmrMq1a0aRCDzEeEWKMyA==

