



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称:	iPhone 13 Pro
颜色:	Gold
RAM:	6GB
序号:	T14G4W3F36
名称:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI:	350060423930742
IMEI2:	350060423908789
MEID:	35006042393074
Wi-Fi MAC 地址:	28:ea:2d:08:ae:5f
内部机型:	MLVK3
A型号编码:	A2638
固件版本:	18.6
区域:	TA/A
UUID:	00008110001965A23C85801E
ECID:	001965A23C85801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:350060423930742, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466011703275593, ICCID: 89886017157832805837, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D15066PWK13RK96	生产日期:	202150
充电次数:	852	容量:	2858 / 3076 mAh
损耗程度:	8%	充电量:	94%
健康水平:	92%	温度:	34°C
Apple健康指标:	155		

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 36 34 44 44 37 36 30 31 00		不适用
后置摄像机	16 CA 90 10 07 45 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81486GVBWQ1NMAN		不适用
后置超宽摄像头	15 CF 66 15 14 64 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL15120J7AQ26C14		不适用
后视摄像机	15 CD 31 14 17 83 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81494D34DKGRP32		不适用
电池	F5D15066PWK13RK96		不适用
芯片板	T14G4W3F36		不适用
排线	46 57 50 31 34 35 31 37 48 5A 4D		不适用

前置摄像机	51 39 34 38 44 54 00	不适用
前置摄像机模块	30 25 01 FA 34 2D 67 DF	不适用
前红外摄像机	DNM14027Q4XQ7H58J	不适用
前红外摄像机模块	C5 14 98 59 85 08 F9 FD	不适用
LCD	F8P150240K6Q1QHHE	不适用
LCD-玻璃	G9P1505X4ABPQCKAD+A2000000 00000000241+GLD138740NM17 VP92+0A096214000142001060594 263+1505Y0000000PG000000IBC2 G41215BK000000000000000000 0000000000000000HC4J4470JF4 NH9A0001002	不适用
光传感器	GLD138740NM17VP92+0A096214 000142001060594263	不适用
MLB	30 33 31 38 36 34 44 44 37 36 30 31 00	不适用
未加工面板	G2C1523000V0X3XA	不适用
振动器电动机	G9P1505X4ABPQCKAD+A2000000 00000000241+GLD138740NM17 VP92+0A096214000142001060594 263+1505Y0000000PG000000IBC2 G41215BK000000000000000000 0000000000000000HC4J4470JF4 NH9A0001002	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.6
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:49

报告详细信息

报告 UUID: 3e21b573-2b68-4cb0-b600-3787ff6eaf3d
报告日期: 2025-08-29 17:56:07 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

ZCOF3A7Y3g/fqqrXkqEZl7dB1phuGELf54g6wC0WYyKbhZRoVAFi2dRErzk5jMSi0wL49WwrHTOQGsQykKuEw+OA80xZrWHBoJLY1vAilUX1NvO1WnkK6LRCwGG3QFVRIO4VQy/VTSyWGWZMdoTxZymlJXc/fz/Y9bz0pK19q8CDr5s
4XgGPJi8DqWbhYGO+4dlm61+sUbjPLB8hdQ6Yp/NwdjXaf7O6ji8uhI9t5/kh3IQ1U2mB+dIYWfmwFtGtKKS73b9xE9o9/01R7VVeWIS2JNrsKtUSLfcy/EhNUeHsOdIzC95q0S07DmGSAiCV3daWpvp9rUKHWNrdSzbeZMQ==

