



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Pacific Blue
营销名称:	iPhone 12 Pro Max
颜色:	Pacific Blue
RAM:	6GB
序号:	G6TDJ20L0D56
名称:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Pacific Blue
IMEI:	356726115854275
IMEI2:	356726117533471
MEID:	35672611585427
Wi-Fi MAC 地址:	f8:10:93:44:b0:f3
内部机型:	MGDF3
A型号编码:	A2411
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Shenzhen, China
生产日期:	202041
UUID:	0000810100192D200461401E
ECID:	00192D200461401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:356726115854275, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466977006385860, ICCID: 89886972405704279448, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D0383FK3LQ4C091	生产日期:	202038
充电次数:	1450	容量:	3359 / 3666 mAh
损耗程度:	9%	充电量:	100%
健康水平:	91%	温度:	29°C
Apple最大容量 (UI) :	92%	Apple健康指标:	199

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 35 42 34 45 37 32 39 00		不适用
后置摄像机	03 CA 79 10 06 81 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN80366EMTHH1HW2U		不适用
后置超宽摄像头	02 CE 96 23 04 71 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN80354CRM3MR2611		不适用
后视摄像机	03 CA 78 23 21 13 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN80361BD5WKDH719		不适用
电池	F5D0383FK3LQ4C091		不适用

芯片板	G6TDJ20L0D56	不适用
排线	46 57 50 30 33 36 35 4B 5A 38 38 4D 56 46 59 36 44 00	不适用
前置摄像机	30 25 01 F5 95 3D DC CA	不适用
前置摄像机模块	DNM0373153QN0DQ7N	不适用
前红外摄像机	C5 04 18 65 76 0E 0A 01	不适用
前红外摄像机模块	DNM03151WVQN9642G	不适用
LCD	G9Q0374TBGBMRY1AF+A100000 0000000000110+FXV02730WBN7 7F9H+36060246000129001037587 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 00000000000000HYBH334100JM H7A0000011	不适用
LCD-玻璃	FXV02730WBN77F9H+36060246 000129001037587263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 35 42 34 45 37 32 39 00	不适用
MLB	C07041308PMPV1M3	不适用
未加工面板	G9Q0374TBGBMRY1AF+A100000 0000000000110+FXV02730WBN7 7F9H+36060246000129001037587 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 00000000000000HYBH334100JM H7A0000011	不适用
振动器电动机	GH9037645UKM8RW8G+ZP5CC1	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		
总体：	成功		
测试时间:	00:06:22		

报告详细信息

报告 UUID： 52ce3c30-530e-4f5e-a6e3-4f6bc9374cf1
报告日期： 2025-05-29 15:11:37 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

AAHoAAmffbL0nDnwnNC6UKpMVnZi9GvoHxcMhKFMu2KsXaWyUs+nvAdy8o2Jt+3Lighutbma+g0nThP5G4oEojcSFqGyT9b8HCJVEfbVvrNCIj7bTWJRhirs6g2S0ZthD13ltkWXkibSZzw3T9TBF/4umsKQYAY0VwmoTTWlx7de/q6CQtlKd12TaxTNeMQnPEflkGR36gkBM1aCFE9vsTaNaIlQY0yFgjavbqyuhVwtuNDh+MV27bX5M/DLi0Q8bZZFXtKuCZs2xfwcCo/7uzykUpFSrQB/3FGn4kPb+39lKpo7BZ3RWgbgL4uVBLNp+UIQvEkCkNVmncd0QZmQ==

操作员

监察员