

硬件报告



客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师：cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 512GB Sierra Blue
营销名称：	iPhone 13 Pro Max
颜色：	Sierra Blue
RAM：	6GB
序号：	TNWG3X4MQ6
名称：	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 512GB Sierra Blue
IMEI：	353652731485182
IMEI2：	353652731387982
MEID：	35365273148518
Wi-Fi MAC 地址：	a0:4e:cf:a8:32:ce
内部机型：	MLLJ3
A型号编码：	A2643
固件版本：	18.3.1
区域：	TA/A
UUID：	0000811000146D620E82801E
ECID：	00146D620E82801E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:353652731485182, 512GB

电池信息

序号：	F5D13543ZY413X99V	生产日期：	202135
充电次数：	267	容量：	3894 / 4325 mAh
损耗程度：	10%	充电量：	90%
健康水平：	90%	温度：	30°C
Apple最大容量 (UI)：	90%	Apple健康指标：	134

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 31 46 38 36 31 35 37 41 00		不适用
后置摄像机	12 6F 56 02 04 83 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81342GP3HQ1NMBB		不适用
后置超宽摄像头	11 CB 28 06 09 62 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL1285387BQ26C1H		不适用
后视摄像机	0C CA 39 17 17 51 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF1306343FKGRP47		不适用
电池	F5D13543ZY413X99V		不适用
芯片板	TNWG3X4MQ6		不适用
排线	46 57 50 31 32 37 33 46 37 4D 33 51 39 34 38 43 57 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 13 17 5F BD		不适用
前置摄像机模块	DNM13114Z41Q7H56K		不适用
前红外摄像机	C5 14 13 49 84 14 19 09		不适用
前红外摄像机模块	F8P13564XLPQ1QHFL		不适用

LCD	G9N129422PRPQCLAS+A1000000 0000000002B0+FXC12551KY80JW 49Y+130162650001340011426092 63+00000000000000000000AB73 H50437SL000000000000000000 0000000000000000HC3J2340E0J NHAA0000000	不适用
LCD-玻璃	FXC12551KY80JW49Y+130162650 00134001142609263	不适用
光传感器	30 33 31 38 31 46 38 36 31 35 37 41 00	不适用
MLB	G2C13740DTE0XDL8	不适用
未加工面板	G9N129422PRPQCLAS+A1000000 0000000002B0+FXC12551KY80JW 49Y+130162650001340011426092 63+00000000000000000000AB73 H50437SL000000000000000000 0000000000000000HC3J2340E0J NHAA0000000	不适用
振动器电动机	GH713448ECT07478R+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:05:21

报告详细信息

报告 UUID： ad711231-71a2-4008-8978-e3a8796d4f3b
报告日期： 2025-03-07 16:07:13 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

FQo4glP0or3uRSmn8CtNCTodFgb9Rml6q/3izJHaa2CGq78YaS0Dbdf8toggxBXGQ/6CSBh4WB62RF9UEOn7IXO8hKgv38NTqbaZUS6wz/PBNrpA9kS8e5gBBJUWK2hYY80KAn1XEsfHqlBgTAFVUYVONf3po5m2Q/JrLy0iRD+b
bNr58U8GzoCejX0uWTVTj45FfFXNq3T0OzMyQGXL0Ka0TbCqkUejj48lCQSVKk6thLiLzmgltwyNNQcgXY9XzwOSpSue86GkdleBOYy4T5x2LnXoVKCzBak9USYmZdaRbxWfinsaaOPXqoQid0opjyNHThaPl3Q1QUdliQ==