

# 硬件报告



## 客户详细信息

客户名称： smartmobile                      客户所在地： TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师： cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone XR GSM+CDMA 128GB White
营销名称：	iPhone XR
颜色：	White
RAM：	3GB
序号：	F71XP4RUKXK8
名称：	iPhone XR GSM+CDMA 128GB White
IMEI：	357360099014976
IMEI2：	357360098997718
MEID：	35736009901497
Wi-Fi MAC 地址：	c0:e8:62:7a:b2:31
内部机型：	MRYPD2
A型号编码：	A2105
固件版本：	18.1.1
区域：	TA/A
原产国：	China
生产日期：	201846
UUID：	0000802000020D693C41002E
ECID：	00020D693C41002E
查找我的iPhone：	<a href="#">解锁 (硬件)</a>
MDM状态：	<a href="#">解锁</a>
磁盘：	未知供应商, 序号： IMEI:357360099014976, 128GB
SIM卡：	IMSI: 466891001924589, ICCID: 89886891000432045878, 插槽： 1

## 电池信息

序号：	FG98445D6CXJKGX5C	生产日期：	201844
充电次数：	1330	容量：	2994 / 2942 mAh
损耗程度：	0%	充电量：	55%
健康水平：	100%	温度：	30°C
Apple最大容量（UI）：	100%	Apple健康指标：	248

## 设备组件

所有已验证的组件：[通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	33 45 2D 38 37 34 44 43 37 43 43 00		不适用
后置摄像机	08 24 FA 4D ED 52 10 45		不适用
后置摄像机模块	DN884540UBXHMYMW20		不适用
电池	FG98445D6CXJKGX5C		不适用
芯片板	F71XP4RUKXK8		不适用
排线	46 57 50 38 34 31 31 4B 55 39 4A 48 36 43 57 32 50 00		不适用
前置摄像机	58 2C 06 E5 74 98 A7 61		不适用
前置摄像机模块	G8R8447GJ8RJH812B		不适用
前红外摄像机	C5 84 51 5D 34 94 09 EA		不适用
前红外摄像机模块	FX884547P7DJGCP7H		不适用
LCD	F7C8465D782JH41AM+T32DT3D 424J2A1N11+F7C8464B2X8JH3W		不适用

	A0+CX5845104C8JKF2AN+30851F C3DF0FU4DTFP+FMX8444EB2CJ L59MP+PNM5284	
LCD-玻璃	GHC83964381KF3C97+BB075105 626179084792784913	不适用
光传感器	33 45 2D 38 37 34 44 43 37 43 43 00	不适用
MLB	C7H84740BWDK06GBZ	不适用
NVME	0b200254421c4262	不适用
未加工面板	F7C8465D782JH41AM+T32DT3D 424J2A1N11+F7C8464B2X8JH3W A0+CX5845104C8JKF2AN+30851F C3DF0FU4DTFP+FMX8444EB2CJ L59MP+PNM5284	不适用
iOS附件	2F9D281ECE1948D1F7E83A3809 03AFE4	不适用

软件信息

操作系统名称：iOS  
操作系统版本：18.1.1  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体：成功

测试时间：00:09:36

报告详细信息

报告 UUID：d893ce79-6e0f-410d-83d4-e24c439d404f  
报告日期：2025-04-10 17:05:34 (+0800)  
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名：  
If2/Qt5j921POQa+fZI8ExWnWSfBYYaYpnkpgayRN5GbpqlhORX1Vy9ZBrJ6KYQul0tAY/a4EJ19TJSPSXWRlleAO+yuuIN7x\*NJUaVttWYVZFtkAJzvdFEyo/3Jb3aBjb9l7H/zxxTj2Fk/0DhZEEbrJ5DD+huYmzRiLoLWn+HEO17ITtycopEUyDDib1vRFVvku+mdthvEj9bEuRR4AhA8V935RyqtAh+NwdYkZvFI0deJ/yY79mWdsF25sBj7d2jBRFDz6Y8coX2Ypwk/yPlk9WN9wLSkZv45lIMDXS0v1Zt7mlCG0BdYLOgnMj/7B/F8H3hg+4YQG Mm5QtuA==