



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
 机箱类型: Mobile Device  
 机型: iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Blue Titanium  
 营销名称: iPhone 15 Pro Max  
 颜色: Blue Titanium  
 RAM: 8GB  
 序号: RX6HDF4FYC  
 名称: iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Blue Titanium  
 IMEI: 353650699132507  
 IMEI2: 353650697366479  
 Wi-Fi MAC 地址: ec:81:50:df:01:61  
 内部机型: MU7A3  
 A型号编码: A3106  
 固件版本: 18.1  
 区域: ZP/A  
 UUID: 0000813000010C5A1420001C  
 ECID: 00010C5A1420001C  
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
 MDM状态: [解锁](#)  
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353650699132507, 256GB

## 电池信息

序号:	F5DGYL02JXW00006TU	充电次数:	565
容量:	3767 / 4395 mAh	损耗程度:	15%
充电量:	70%	健康水平:	85%
温度:	30°C	Apple最大容量 (UI):	86%
Apple健康指标:	92		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 46 39 39 42 36 31 37 44 00		不适用
后置摄像机模块	GCF338168X21RXLUS		不适用
后置超宽摄像头模块	DN83381S17K24256Q		不适用
后视摄像机模块	DN83391SLU51W231F		不适用
电池	F5DGYL02JXW00006TU		不适用
芯片板	RX6HDF4FYC		不适用
前置摄像机模块	F0WGY701D3P0000042		不适用
前红外摄像机模块	F8P331623NW1XFCHA		不适用
LCD	G9N3355Y5J21PHRAN+A1000000 000000000130+FXGGXP01SDS00 004MB+90000000000000000000 0000+3354P0000000NU000000AD 8UL21155BU0000000000000000 0000000000000000NNAY8L33115 TYRS4A0002012		不适用
LCD-玻璃	FXGGXP01SDS00004MB+9000000 000000000000000000		不适用

光传感器	30 33 31 30 46 39 39 42 36 31 37 44 00	不适用
MLB	HVGGZ10023Q0000DEY	不适用
未加工面板	G9N3355Y5J21PHRAN+A1000000 00000000130+FXGGXP01SDS00 004MB+90000000000000000000 0000+3354P0000000NU000000AD 8UL21155BU0000000000000000 0000000000000000NNAY8L33115 TYRS4A0002012	不适用
振动器电动机	FTNGZ8010WM00000L3+8B123	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:08

### 报告详细信息

报告 UUID: 073199df-b322-48d8-bd5f-5706029f4893  
报告日期: 2025-04-09 10:38:00 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

vUGIQIW82sk6zqQ3IXd9HqNP4pFFD3Rn7nPwUxNPAfvFlzBID5SSgoh1DBfk3XJHgO4wHOaNT/SWbFsiurhLbPcAMg2LsMQyl2W5B4a4DPDdZ0uUnxE16N5Q6P52xln7p8chxpdypXnTWsZ/ri3aOuO6kFdpIft9Ljid5hhwV  
Rykg80WRdt9KsleR2lJ1hEWKc63raqwnqEvgx03Y1ZH2qVPe0IsZ/bko0dOy/IOG0cxmqDJOBMOrgvA8L0eSPSlwCBpj4ou4rf8secN925zatwhhgTGboF7JU1Lmd287h5C7v0HD4N/Pm5W30yJjFfIOW/U1luf00LZ2q3UyW==

操作员

监察员