



硬件报告

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 GSM+CDMA 256GB Midnight

营销名称: iPhone 13 颜色: Midnight RAM: 4GB

序号: G52W7GY23V

名称: iPhone 13 GSM+CDMA 256GB Midnight

IMEI:351133756041582IMEI2:351133756645663MEID:35113375604158Wi-Fi MAC 地址:04:68:65:8f:dc:d0

内部机型: MLQ63 A型号编码: A2633 固件版本: 18.5 区域: TA/A

UUID: 0000811000102462019A801E

ECID: 00102462019A801E

查找我的iPhone: 未知 (硬件) MDM状态: 已锁定

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351133756041582, 256GB

SIM卡: IMSI: 466011902735029, ICCID: 89886019137827350294, 插槽: 1

电池信息

序号: FG913950UZW18FN5E 生产日期: 202139

充电次数: 2163 / 3208 mAh

损耗程度: 2% 充电量: 37% 健康水平: 98% 温度: 33°C

Apple健康指标: 122

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件当前原件与原件相同环境光传感器30 33 31 30 30 42 33 46 32 33 30不适用

30 33 31 30 30 42 33 40 32 33 30

37 00

后置摄像机 12 CE 38 07 06 99 00 00 不适用 后置摄像机模块 DNL14120ADZQ7172J 不适用 后置超宽摄像头 不适用 12 6B 98 02 23 15 00 00 后置超宽摄像头模块 GCF1321EQ6DQ59R1X 不适用 电池 FG913950UZW18FN5E 不适用 芯片板 G52W7GY23V 不适用 排线 46 57 50 31 33 37 34 34 36 39 37 不适用

51 39 34 38 41 59 00

前置摄像机 28 28 B1 5A C1 15 9E 45 不适用 前置摄像机模块 F0W137121KTQ7GJ6D 不适用 前红外摄像机 C5 14 57 65 15 57 01 F7 不适用 前红外摄像机模块 F8P14215UFKQ1QG4J 不适用

LCD G9Q1387JFN3PR5QA3+A2000000

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

A0002012

LCD-玻璃 FXR118206HV17VP9C+030762640

00138001090605263

光传感器 30 33 31 30 30 42 33 46 32 33 30

37 00

MLB G2C14360L4W0X7MB

未加工面板 G9Q1387JFN3PR5QA3+A2000000

A0002012

振动器电动机 FTN13523JUR03398J+XQA2XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.5

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 相似度: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:15:22

报告详细信息

报告 UUID: 4104ee65-b4f0-430b-a3d9-282c800cbfb8

报告日期: 2025-07-11 11:50:08 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7

数字签名:

操作员监察员