



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue
营销名称:	iPhone 12 Pro Max
颜色:	Pacific Blue
RAM:	6GB
序号:	G6TDW2Z30D52
名称:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue
IMEI:	352850792765739
IMEI2:	352850792887152
MEID:	35285079276573
Wi-Fi MAC 地址:	0c:19:f8:2a:cf:ca
内部机型:	MGDA3
A型号编码:	A2411
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Shenzhen, China
生产日期:	202051
UUID:	00008101000E39A92E42001E
ECID:	000E39A92E42001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:352850792765739, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466924196709271, ICCID: 89886920041967092716, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D0501780AQ4C09B	生产日期:	202050
充电次数:	100	容量:	3482 / 3666 mAh
损耗程度:	6%	充电量:	45%
健康水平:	94%	温度:	30°C
Apple健康指标:	219		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 37 32 34 38 41 46 46 00		不适用
后置摄像机	05 CC 92 25 00 03 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN80492WMD1H1HW11		不适用
后置超宽摄像头	07 CC 35 08 16 06 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN80493QCSMMR2611		不适用
后视摄像机	04 CD 14 17 23 27 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN80494BFYWKDH71F		不适用
电池	F5D0501780AQ4C09B		不适用

芯片板	G6TDW2Z30D52	不适用
排线	46 57 50 30 34 36 36 45 35 4B 4E 4D 56 46 59 41 56 00	不适用
前置摄像机	28 28 B1 56 60 51 99 00	不适用
前置摄像机模块	F0W048401XWN0DP7Q	不适用
前红外摄像机	C5 04 55 55 44 97 04 FD	不适用
前红外摄像机模块	DNM03631BXS96455	不适用
LCD	G9N0492JHD6MRY1AD+A100000 0000000000210+FXR027739E6N7 7F99+36069282000136001010605 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 00000000000000LYCH444BCDQ ML9A0000112	不适用
LCD-玻璃	FXR027739E6N77F99+360692820 00136001010605263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 37 32 34 38 41 46 46 00	不适用
MLB	G2C05060085PV1KA	不适用
未加工面板	G9N0492JHD6MRY1AD+A100000 0000000000210+FXR027739E6N7 7F99+36069282000136001010605 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 00000000000000LYCH444BCDQ ML9A0000112	不适用
振动器电动机	GH903965D21M8RWAM+XP5CC2	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:06:02

报告详细信息

报告 UUID： 2b7fccad-4605-4661-ba8f-c2853a940017
报告日期： 2025-05-12 16:09:29 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名：

XRZ2xgYkH9g+V8IW8oH+kvgkPxSA4S4sic4TxsM/01wO6MM5dhSvEBhW0RStB7H7lkJBQwqbH7PkVfAJwL247MN6Sr7VwoeKqZsF4nylSMn8XBkLiOrhJdQ6wiDCsPMP3hwAaYVnZ2vkfzO36g/pg8vlaI7qvYeXXjrbQeAntSLvJs8X8jAbUTnid3c0zg/R+Yf/DH7EjBaJGQ/ue73wkjIhhtec4f9DWD/nxTR9367GT9u5k5YKpttKFaQ8wMTK/bAnlVG3ktJ54FfdS+JfVxuS9CwhI4aQM8oL3wNGZaPJEIQwNza99VOotPLnlqKxt5Gyg3JpK5uUtMDzPi4lw==

操作员

监察员