



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 15 Pro 5G 256GB Natural Titanium
营销名称:	iPhone 15 Pro
颜色:	Natural Titanium
RAM:	8GB
序号:	K7Q2X7YXVD
名称:	iPhone 15 Pro 5G 256GB Natural Titanium
IMEI:	359370792544474
IMEI2:	359370792225116
Wi-Fi MAC 地址:	c4:c1:7d:84:e7:70
内部机型:	MTV53
A型号编码:	A3102
固件版本:	18.5
区域:	ZP/A
UUID:	00008130000425061120001C
ECID:	000425061120001C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:359370792544474, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466977007012821, ICCID: 89886972409701349055, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8YGY431DC300006TR	充电次数:	416
容量:	2863 / 3254 mAh	损耗程度:	13%
充电量:	95%	健康水平:	87%
温度:	32°C	Apple健康指标:	137

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 46 30 35 43 37 38 36 44 00		不适用
后置摄像机模块	GCF3352DFKT1RXKKB		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL33432H281V6P4Q		不适用
后视摄像机模块	GCF33220XGT234158		不适用
电池	F8YGY431DC300006TR		不适用
芯片板	K7Q2X7YXVD		不适用
前置摄像机模块	GCFGY1033Z50000041		不适用
前红外摄像机模块	F8P330617J81XF7HH		不适用
LCD	G9N3334KM0H1PHPAR+A100000 0000000000230+FXCGWX01M7C0 00064T+90000000000000000000 0000+3334H0000000N2000000AD		不适用

	84M21406BT0000000000000000 0000000000000000N JAY5L261KU JBRSA0A0003012	
LCD-玻璃	FXCGWX01M7C000064T+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 46 30 35 43 37 38 36 44 00	不适用
MLB	G2CGYQ00GNK0000BXW	不适用
未加工面板	G9N3334KM0H1PHPAR+A100000 0000000000230+FXCGWX01M7C0 00064T+90000000000000000000 0000+3334H0000000N200000AD 84M21406BT0000000000000000 0000000000000000N JAY5L261KU JBRSA0A0003012	不适用
振动器电动机	FTNGY3013HT000009E+8DCB4	不适用