



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 15 Pro 5G 128GB White Titanium
 营销名称: iPhone 15 Pro
 颜色: White Titanium
 RAM: 8GB
 序号: KY6XQFM9X5
 名称: iPhone 15 Pro 5G 128GB White Titanium
 IMEI: 353946315832177
 IMEI2: 353946315449832
 Wi-Fi MAC 地址: 10:a2:d3:55:c6:2d
 内部机型: MTUW3
 A型号编码: A3102
 固件版本: 18.6.2
 区域: ZP/A
 UUID: 00008130000A204234A2001C
 ECID: 000A204234A2001C
 EID: 89049032007208882600175941487952
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353946315832177, 128GB

电池信息

序号:	F8YH1Q30SGX00006TR	充电次数:	528
容量:	2860 / 3254 mAh	损耗程度:	12%
充电量:	41%	健康水平:	88%
温度:	32°C	Apple健康指标:	140

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 37 33 43 33 36 43 37 46 00		不适用
后置摄像机模块	GCF3504CK8Y1RXKM9		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL35171B0P1V6P3W		不适用
后视摄像机模块	GCF349158PG23416G		不适用
电池	F8YH1Q30SGX00006TR		不适用
芯片板	KY6XQFM9X5		不适用
前置摄像机模块	GCFH0P05WXA0000041		不适用
前红外摄像机模块	F8P34962J4L1XF78Y		不适用
LCD	G9N3485L7KB1PHPA2+A1000000 00000000230+FXRH0603EK8000 064T+9000000000000000000000 00+3484L0000000NR000000IDBR		不适用

B42332BT00000000000000000000
00000000000000NHLVDL46267LN
RSYA0003012

LCD-玻璃	FXRH0603EK8000064T+90000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 31 37 33 43 33 36 43 37 46 00	不适用
MLB	G2CH26001L90000BXV	不适用
未加工面板	G9N3485L7KB1PHPA2+A1000000 000000000230+FXRH0603EK8000 064T+9000000000000000000000 00+3484L0000000NR000000IDBR B42332BT000000000000000000 00000000000000NHLVDL46267LN RSYA0003012	不适用
振动器电动机	GH9H1Z3015W000009F+A4CD4	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.6.2
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:14:28

报告详细信息

报告 UUID: c42f5f71-366c-4bed-959f-da7b9a095c95
报告日期: 2025-11-17 16:29:27 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.3
数字签名:

tinHSDGOk8g/I7gD2pTFAQzXe2XzrpZzzHmfUQHJR+/G3Vf0WfP35o8uffnD24zzCP16xfytiMpNeOfsrrbQURwUEJiUjdwoOP3L9CsqwfNeQvuU7xxUBmRtdMUhbl9SQ9OylyM1F0vyn5jKPrQjgLKx3hQ2bWa7XOA100vnCgs
tVfiH7k+ElmBO7NWEtxudRpJY6FCarIX1m3GtziOG3kna4pp0gSkboceSxeiRvN/hJaYwjzSoa+TleomqXjJnhNKODb1uts+Yp17a8G0sAC3leaW9l82JywjAsCt2lx72Sz8L6VvbHTAfhJgzfOzB5AzNdEuY4R+ViEMF7Ww==

操作员

监察员