



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除技师：QC006

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone X GSM+CDMA 256GB Silver

营销名称：iPhone X

颜色：Silver

RAM：3GB

序号：G6VVPFZJCL9

名称：iPhone X GSM+CDMA 256GB Silver

IMEI：359412085004178

Wi-Fi MAC 地址：3c:2e:ff:16:cc:e9

内部机型：MQAG2

A型号编码：A1901

固件版本：16.7.4

区域：TA/A

原产国：Foxconn Shenzhen, China

生产日期：201746

UUID：7953d92d6faa1021474e88fa38b4dfb1938c0621

ECID：000E58561885483A

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:359412085004178, 256GB

电池信息

序号：B051501024CSY02AC

生产日期：202150

充电次数：365

容量：2716 / 2701 mAh

损耗程度：0%

充电量：70%

健康水平：100%

温度：31°C

Apple健康指标：148

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	3E-02D28BE0		不适用
后置摄像机	08 24 FA 49 68 6F CF BB		不适用
后置摄像机模块	DN87445GETVH8MH1Z	DN87445GETVH8MH1Z	匹配
后视摄像机	08 24 FA 49 68 5B 03 A1		不适用
后视摄像机模块	DN87444FRSHH8WLR7		不适用
电池	B051501024CSY02AC	F5D7445GTJKHXRR90	未匹配
芯片板	G6VVPFZJCL9		不适用
排线	46 57 50 37 34 33 33 4A 53 54 52 48 36 43 57 43 30 00		不适用
前置摄像机	58 2C 06 E0 EE 70 59 36		不适用
前置摄像机模块	G8R7425HB90HNXM87	G8R7425HB90HNXM87	匹配
前红外摄像机	C5 74 54 51 94 11 E7 08		不适用
前红外摄像机模块	DNM73722P02H0N58G		不适用
LCD	FXR74147L7TJ6DX9X+0A0291338 02164078682822743+G9N7441K		不适用

	P83H8PRAF+A100000000000000		
	0240+7441BAKTH8PRW4M01MP		
	AN1K7396GEXVJCD51A7913T675		
	A4CYNMR4C04LQ000222PQA0D4		
	015A3J7407QYC8BB7AP1P76B30		
LCD-玻璃	FXR74147L7TJ6DX9X+0A0291338		不适用
	02164078682822743		
光传感器	3E-02D28BE0		不适用
MLB	G2C74620VLSHP5QA	G2C74620VLSHP5QA	匹配
NVME	0b28025003285e48		不适用
未加工面板	FXR74147L7TJ6DX9X+0A0291338		不适用
	02164078682822743+G9N7441K		
	P83H8PRAF+A100000000000000		
	0240+7441BAKTH8PRW4M01MP		
	AN1K7396GEXVJCD51A7913T675		
	A4CYNMR4C04LQ000222PQA0D4		
	015A3J7407QYC8BB7AP1P76B30		
Savage	50 60 0B 3C C5 74 54 51 94 11 E7		不适用
	08 02 00 87 28 15 42 0E 0C		

软件信息

操作系统名称：iOS
操作系统版本：16.7.4
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.14.0.1'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		
总体：	成功		
测试时间：	00:03:09		

报告详细信息

报告 UUID：b774ac9e-3024-4d1f-88d2-f91b3b17ef69
报告日期：2024-09-19 02:02:42 (+0000)
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.4.1
数字签名：

f9EiRuF10mDcPp2Zb2DJlOd8KZSI7+AD6d4eqf6Blxbav9jLZl4mUn7n+BgJR8KYPiPUYpz4/BCfiD2pGY6WPED4crkON0s2NA+U3Fvog1ux7a/o6H3o3DFtpKFXnH4XftY7ngM4FTZPMa0Nj8B6ff04xUaZdcWh/79WeDd0jHg
dZdFcvVC3D9ki0JbErrlkZxnxY03OGiID+YFXfdnbfz5f0PU05qleFU348PTgeBomZ8GrPlo8xZLvWgxNyikfQCePh9RRypnH5fgEgRISSWk/qBhfnL+QJOY5wEJ+ZaPy+LqnPgJK6qk+zZKU7WvahoeQ4f8PKFbVuG1L+A==