

# 硬件报告



## 客户详细信息

### 运营商详细信息

客户名称: smartmobile  
客户所在地: Taiwan  
擦除技师: QC006

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone XS GSM+CDMA 64GB Gold  
营销名称: iPhone XS  
颜色: Gold  
RAM: 4GB  
序号: C39YJ7XJKPG3  
名称: iPhone XS GSM+CDMA 64GB Gold  
IMEI: 357229098204542  
IMEI2: 357229098170719  
MEID: 35722909820454  
Wi-Fi MAC 地址: 58:6b:14:a0:80:f5  
内部机型: MT9G2  
A型号编码: A2097  
固件版本: 17.6.1  
区域: TA/A  
原产国: Foxconn Shenzen, China  
生产日期: 201915  
UUID: 00008020001A203E2E04003A  
ECID: 001A203E2E04003A  
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)  
MDM状态: 解锁  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357229098204542, 64GB

## 电池信息

|            |                   |       |                 |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号:        | F8Y91140NW0JT0QAM | 生产日期: | 201911          |
| 充电次数:      | 907               | 容量:   | 2737 / 2642 mAh |
| 损耗程度:      | 0%                | 充电量:  | 67%             |
| 健康水平:      | 100%              | 温度:   | 30°C            |
| Apple健康指标: | 309               |       |                 |

## 设备组件

|           |                                                       |    |       |
|-----------|-------------------------------------------------------|----|-------|
| 所有已验证的组件: | 通过                                                    |    |       |
| 组件        | 当前                                                    | 原件 | 与原件相同 |
| 环境光传感器    | 33 45 2D 38 38 42 33 32 37 31 32 00                   |    | 不适用   |
| 后置摄像机     | 09 2C 52 7A 80 52 4A 30                               |    | 不适用   |
| 后置摄像机模块   | GCF91241760HYMX5F                                     |    | 不适用   |
| 后视摄像机     | 09 2C 52 7A 80 29 EC 3F                               |    | 不适用   |
| 后视摄像机模块   | GCF91221WPHJ1K9BY                                     |    | 不适用   |
| 电池        | F8Y91140NW0JT0QAM                                     |    | 不适用   |
| 芯片板       | C39YJ7XJKPG3                                          |    | 不适用   |
| 排线        | 46 57 50 38 34 31 34 32 38 31 58 48 36 43 57 32 30 00 |    | 不适用   |
| 前置摄像机     | 58 2C 06 E9 90 53 7A E7                               |    | 不适用   |
| 前置摄像机模块   | G8R912436NBHJH8426                                    |    | 不适用   |

|          |                                                                                                                                                                                       |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 前红外摄像机   | C5 84 D1 65 44 54 F2 0B                                                                                                                                                               | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | DNM911408ZYJCF47Y                                                                                                                                                                     | 不适用 |
| LCD      | FX984418LXKJNK573+10949101709162077803752913+G9P8523V5E7JC465W+A3000000000000000150+8522ZJLRJF84XDAS2MPCN1K84937T11JCD5158B10K231C4CYNQZ3A055S0022A20RB0HS525C2A849791P6AA8CG0KK5G1T  | 不适用 |
| LCD-玻璃   | FX984418LXKJNK573+10949101709162077803752913                                                                                                                                          | 不适用 |
| 光传感器     | 33 45 2D 38 38 42 33 32 37 31 32 00                                                                                                                                                   | 不适用 |
| MLB      | G2C913501R4JVN4D                                                                                                                                                                      | 不适用 |
| NVME     | 0b2002f322d4765c                                                                                                                                                                      | 不适用 |
| 未加工面板    | FX984418LXKJNK573+10949101709162077803752913+G9P8523V5E7JC465W+A30000000000000000150+8522ZJLRJF84XDAS2MPCN1K84937T11JCD5158B10K231C4CYNQZ3A055S0022A20RB0HS525C2A849791P6AA8CG0KK5G1T | 不适用 |
| iOS附件    | 2671733EC1D9A518F7726D19092F11C9                                                                                                                                                      | 不适用 |

软件信息

操作系统名称： iOS  
操作系统版本： 17.6.1  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.14.0.1'

硬件检查

|          |    |            |    |
|----------|----|------------|----|
| WiFi：    | 成功 | 蓝牙：        | 成功 |
| 扬声器：     | 成功 | 接收器：       | 成功 |
| 耳机：      | 成功 | 摄像机闪光灯：    | 成功 |
| 电池充电：    | 成功 | LCD彩色：     | 成功 |
| 触摸：      | 成功 | LCD 背光：    | 成功 |
| 加速计：     | 成功 | 相似度：       | 成功 |
| 指南针：     | 成功 | USB：       | 成功 |
| 振动：      | 成功 | 音量键：       | 成功 |
| 屏幕锁定键：   | 成功 | 静音键：       | 成功 |
| 气压计：     | 成功 | AGPS：      | 成功 |
| 摄像头（辅助）： | 成功 | 前置摄像头（辅助）： | 成功 |
| 电池损耗：    | 成功 | 底部麦克风：     | 成功 |
| 前置麦克风：   | 成功 | 后置麦克风：     | 成功 |
| 陀螺仪：     | 成功 | 面部ID：      | 成功 |
| 自动旋转：    | 成功 |            |    |

总体： 成功

测试时间: 00:06:26

报告详细信息

报告 UUID： 7f5e7f7c-85b9-40d6-bd9c-b60482482e48  
报告日期： 2024-09-20 03:16:18 (+0000)  
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.4.1  
数字签名：

X9kKnrDNyqkZ/pjGAOBD3Wy8fDoNr1Mzsj0tSx3U11AVABvKrGyC+9BlB9xGk8osrao/VUp7GKsF8gx7NaXcSm1JJ5NbMJVYqA2HQ+XcKQznuq0U6XV4WWmaZ4/q7Ykx/Qga+iopnE+++JMmyc0V86clesJwGHQFawsvJARFI8HpRacBHx0i839yxl6j3i5qzKLV1/09/H4g4K481oio+u9pRFJ47gTKNaBv1VBx6dc8cT4MtCoo0kKZaYkiUvVzvNvsErYJNTZ1t4DgSyjoKsCpAFxaEmwdr747GTB2GYcEh24hqI5vicRdDNPrNAfuIX0mfwA9UwE7U6N7S1Fg==

---

操作员

---

监察员