



## 硬件报告

**客户详细信息** 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 5G 128GB Purple

营销名称: iPhone 14 颜色: Purple RAM: 6GB

序号: C7R634X7DK

名称: iPhone 14 5G 128GB Purple

IMEI: 350505208314900 IMEI2: 350505207631346 Wi-Fi MAC 地址: 04:bc:6d:91:72:70

内部机型: MPV03 A型号编码: A2882 固件版本: 18.6.2 区域: TA/A

原产国: Pentragon Shanghai, China UUID: 00008110001825013C3A401E

ECID: 001825013C3A401E

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: **已锁定** 

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350505208314900, 128GB

SIM卡: IMSI: 466011900485214, ICCID: 89886019137804852148, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y234215BL217X73 生产日期: 202234

损耗程度: 2% 充电量: 38% 健康水平: 98% 温度: 33℃

Apple健康指标: 138

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同

环境光传感器 30 33 31 30 37 44 32 42 36 36 37 不适用

31 00

23 CE 74 13 02 24 00 00 后置摄像机 不适用 后置摄像机模块 GCF24260AV217RQYF 不适用 后置超宽摄像头 1B CF 86 16 05 49 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNM23965ZQV169M1P 不适用 电池 F8Y234215BL217X73 不适用 芯片板 C7R634X7DK 不适用 排线 46 57 50 32 32 32 37 58 35 42 44 不适用

51 39 34 38 43 43 00

前置摄像机 87 21 05 39 CB 21 00 00 不适用

前置摄像机模块F0W24221AUU1CYF1P不适用前红外摄像机C5 24 57 49 86 41 00 EE不适用前红外摄像机模块HNQ23919GR515F7ZG不适用LCDGVC22760MUN1503AN+A0E4252不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

成功

成功

成功

成功

310A124314122+FXT22030URA15 Y999+35058284000119001468500 983+00000000000000000001A6B H52RR18CM122KRDAAG0000000 20000000000000000000LY4K2263J5

ARS3AAAAAAA0

LCD-玻璃 FXT22030URA15Y999+350582840

00119001468500983

光传感器 30 33 31 30 37 44 32 42 36 36 37

31 00

MLB C07230500HL1JRF2

未加工面板 GVC22760MUN1503AN+A0E4252

310A124314122+FXT22030URA15 Y999+35058284000119001468500 983+000000000000000000001A6B H52RR18CM122KRDAAG0000000 2000000000000000000001Y4K2263J5

ARS3AAAAAAA0

振动器电动机 FTN24222K8X1FVC8H+XQC2DD 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.6.2

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19'

成功

成功

成功

成功

硬件检查

WiFi:

扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: LCD 背光: 成功 成功 相似度: 加速计: 成功 成功 USB: 指南针: 成功 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 前置摄像头(辅助): 成功 摄像头(辅助): 成功

蓝牙:

前置麦克风:

陀螺仪:

自动旋转:

总体: 成功

测试时间: 00:09:31

报告详细信息

底部麦克风:

后置麦克风:

面部ID:

报告 UUID: 30f65438-fa68-400b-83ed-8ce863c4d658

报告日期: 2025-10-01 15:49:30 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9

数字签名:

FYe3Qy1rnEGAetlebPiuMDNJn2cxTbPQ856l6qpy3HBzZA5fgnF12x794u+F7eu3jRcuFSTifegZsjSeQcQV5vIUn4Y9CWAd4R5upoQM4dYgiTmlXwBhmdqfi6mE4nzGv0029BzaR40Rg2c9ZYYhNSwlGXlipoxE78REAFhQnAl23H yaUG2kJUXJ2yJ/pp096r0Wwi6Bufwm8R2zve5xL8jF3/PSjKrj0szAG8ZnYa4VAJ4qZTt28PZBs7QBVBru9cN05U5fqf6/aQTHPeUMeuiDKUIIxQiP+cenlTDWps8dfHTwCvLA6Ps98H2BM0fkYD04S9/xmo4H5+Aczai8ww==

操作员 监察员