



硬件报告

客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Gold
营销名称：	iPhone 14 Pro Max
颜色：	Gold
RAM：	6GB
序号：	R71267QJR6
名称：	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Gold
IMEI：	351651523812209
IMEI2：	351651522921084
Wi-Fi MAC 地址：	c4:ac:aa:88:74:75
内部机型：	MQ9W3
A型号编码：	A2894
固件版本：	18.6.2
区域：	TA/A
UUID：	00008120001A59993E9B401E
ECID：	001A59993E9B401E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:351651523812209, 256GB
SIM卡：	IMSI: 466011900485214, ICCID: 89886019137804852148, 插槽：1

电池信息

序号：	F5D23854FD920J89M	生产日期：	202238
充电次数：	879	容量：	3963 / 4297 mAh
损耗程度：	8%	充电量：	100%
健康水平：	92%	温度：	33°C
Apple健康指标：	139		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 43 30 38 31 31 38 36 46 00		不适用
后置摄像机	24 A3 29 14 05 30 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82374HL1U1CDK24		不适用
后置超宽摄像头	22 CB 30 21 12 71 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82392LRUL1M2K18		不适用
后视摄像机	1C CB 86 17 20 07 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF235178JG1CY03V		不适用
电池	F5D23854FD920J89M		不适用
芯片板	R71267QJR6		不适用
前置摄像机	10 05 04 01 6D 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2333FAPB1CXC4K		不适用

前红外摄像机	C5 24 18 65 65 10 FE F1	不适用
前红外摄像机模块	F8P23532QL215F4JE	不适用
LCD	G9N2364Y9M214YDAW+A100000 00000000001D0+FXP2322104H1V 3C9C000000000000000000000000 000+2363N0000000NY000000AC8 VN20700BP000000000000000000 0000000000000000LD8K3020XR RRSBA0002002	不适用
LCD-玻璃	FXP2322104H1V3C9C0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 43 30 38 31 31 38 36 46 00	不适用
MLB	G2C23950N7L1L9Y3	不适用
未加工面板	G9N2364Y9M214YDAW+A100000 00000000001D0+FXP2322104H1V 3C9C000000000000000000000000 000+2363N0000000NY000000AC8 VN20700BP000000000000000000 0000000000000000LD8K3020XR RRSBA0002002	不适用
振动器电动机	GH7237377QL1H5P8X+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.6.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:06:52

报告详细信息

报告 UUID: 5e62f2fb-f7ee-4283-b017-9f87247957a3
报告日期: 2025-09-17 11:24:26 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

pBpMaMaobAdalFmGYHvgRp4UOCt+2j4ZLM4FSLtMIMc5bFoJ9/K04zHKnABedIMBGAsGVlyuJmoqHJIETdnafzy452Xp4+6mwfn3QsDTzdPCpyBQg+zeJfWu8G5ZvSfl4Nni8Pf1ZhbOncZIHKtmTATrn8VzNdyMWXihgDWiwuPqSzwoqxWrxYC20iHa7CaLyN7LHz+XOX0890IwEU6fRA15GUAdW2CBmbfSs+AdDQGIA5n01Ydx9IEayl0OwDRsqwiAn1Jzlca3+9EmpGn443hjjmWzC2HZzqgGzxS6oEKCLFvC+YpyCbn+xt8Or5VBra3nUlkEWelcqhe1MYw==