



# 硬件报告

## 硬件详细信息

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 制造商：          | Apple, Inc.                           |
| 机箱类型：         | Mobile Device                         |
| 机型：           | iPhone 14 5G 128GB Starlight          |
| 营销名称：         | iPhone 14                             |
| 颜色：           | Starlight                             |
| RAM：          | 6GB                                   |
| 序号：           | VW9237R31G                            |
| 名称：           | iPhone 14 5G 128GB Starlight          |
| IMEI：         | 350654416966240                       |
| IMEI2：        | 350654416801462                       |
| Wi-Fi MAC 地址： | b8:14:4d:30:c1:39                     |
| 内部机型：         | MPUR3                                 |
| A型号编码：        | A2882                                 |
| 固件版本：         | 18.6.2                                |
| 区域：           | TA/A                                  |
| UUID：         | 00008110000C50E021BA401E              |
| ECID：         | 000C50E021BA401E                      |
| 查找我的iPhone：   | 解锁 (硬件)                               |
| MDM状态：        | 已锁定                                   |
| 磁盘：           | 未知供应商, 序号：IMEI:350654416966240, 128GB |

## 电池信息

|       |                   |            |      |
|-------|-------------------|------------|------|
| 序号：   | FG9932308J3M6YQ6R | 供应商：       | F    |
| 生产日期： | 201932            | 充电次数：      | 0    |
| 容量：   | 3580 / 3259 mAh   | 损耗程度：      | 0%   |
| 充电量：  | 78%               | 健康水平：      | 100% |
| 温度：   | 33°C              | Apple健康指标： | 81   |

## 设备组件

|           |                                                    |    |       |
|-----------|----------------------------------------------------|----|-------|
| 所有已验证的组件： | 通过                                                 |    |       |
| 组件        | 当前                                                 | 原件 | 与原件相同 |
| 环境光传感器    | 30 33 31 38 43 37 31 42 35 46 37 32 00             |    | 不适用   |
| 后置摄像机     | 22 CE 88 19 06 12 00 00                            |    | 不适用   |
| 后置摄像机模块   | GCF2385108F17RQYN                                  |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头   | 1C CB 23 14 15 81 00 00                            |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头模块 | DNM23663NM3169M1G                                  |    | 不适用   |
| 电池        | FG9932308J3M6YQ6R                                  |    | 不适用   |
| 芯片板       | VW9237R31G                                         |    | 不适用   |
| 排线        | 46 57 50 32 33 33 35 43 46 59 51 39 34 38 43 4A 00 |    | 不适用   |
| 前置摄像机     | 00 22 17 84 6A 21 00 00                            |    | 不适用   |
| 前置摄像机模块   | DN82363JEXY1CYG3W                                  |    | 不适用   |
| 前红外摄像机    | C5 24 18 49 96 52 04 0B                            |    | 不适用   |
| 前红外摄像机模块  | F8P23451BSH15F3G5                                  |    | 不适用   |
| LCD       | G9Q2387VJ5J1502AM+A10000000                        |    | 不适用   |

|        |                                                                                                                                                                          |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | 000000001A0+FXT2254238515Y990+35061314000115001574490983+2387V0000000Q9000000JC8RKF0368BN00000000000000000000000000000LQ4K2948AGAR S3A0002001                            |     |
| LCD-玻璃 | FXT2254238515Y990+35061314000115001574490983                                                                                                                             | 不适用 |
| 光传感器   | 30 33 31 38 43 37 31 42 35 46 37 32 00                                                                                                                                   | 不适用 |
| MLB    | G2C2403088V1JRFA                                                                                                                                                         | 不适用 |
| 未加工面板  | G9Q2387VJ5J1502AM+A10000000000000001A0+FXT2254238515Y990+35061314000115001574490983+2387V0000000Q9000000JC8RKF0368BN00000000000000000000000000000LQ4K2948AGAR S3A0002001 | 不适用 |
| 振动器电动机 | FTN23564JZV1FVC8V+XQC2AD                                                                                                                                                 | 不适用 |

软件信息

操作系统名称： iOS  
操作系统版本： 18.6.2  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

|          |    |            |    |
|----------|----|------------|----|
| WiFi：    | 成功 | 蓝牙：        | 成功 |
| 扬声器：     | 成功 | 接收器：       | 成功 |
| 耳机：      | 成功 | 摄像机闪光灯：    | 成功 |
| 电池充电：    | 成功 | LCD彩色：     | 成功 |
| 触摸：      | 成功 | LCD 背光：    | 成功 |
| 加速计：     | 成功 | 相似度：       | 成功 |
| 指南针：     | 成功 | USB：       | 成功 |
| 振动：      | 成功 | 音量键：       | 成功 |
| 屏幕锁定键：   | 成功 | 静音键：       | 成功 |
| 气压计：     | 成功 | AGPS：      | 成功 |
| 摄像头（辅助）： | 成功 | 前置摄像头（辅助）： | 成功 |
| 底部麦克风：   | 成功 | 前置麦克风：     | 成功 |
| 后置麦克风：   | 成功 | 陀螺仪：       | 成功 |
| 面部ID：    | 成功 | 自动旋转：      | 成功 |

总体： 成功

测试时间: 00:07:19

报告详细信息

报告 UUID： bcaa122d-1804-4d54-abc3-aa8fa8cc4164  
报告日期： 2025-09-19 15:40:33 (+0800)  
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1  
数字签名：

knLAdVHyqVcwpdE9T8+WGG0N69Esx28p5iOA0dw/MQGxsZP9w08Ku26TvrdBzKAaXiQ0vbmugsV3Aml1n4vmhKhFZhs1Lp5WM7GFXJlrHou073WHlhJ1BC1myRxC5DgvHVCImutoiFys1DRYaq/fF9vXDOcWh6nWxMdlPhFgyyEMcZJNtnBWu2n3Smk9+HtQcd+MApN5UJiyduKPvH0A47bDVw+Trgq1VmJHgBUGmrotT3Bz6bbw72xvPCxjhHiv3+v+N475OF2tkekKaDd5xvIQ2lZKuT/CZKaZb/u5xsy/TXR5q71O7PyfEXariltJk/mKzp0P0jNDbO8Mnhqww==