



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
营销名称: iPhone 13
颜色: Starlight
RAM: 4GB
序号: L9WJ56XY7G
名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
IMEI: 354196928863990
IMEI2: 354196928948742
MEID: 35419692886399
Wi-Fi MAC 地址: fc:aa:81:6d:c0:3e
内部机型: MLPG3
A型号编码: A2633
固件版本: 18.5
区域: TA/A
UUID: 00008110001255193699801E
ECID: 001255193699801E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [已锁定](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354196928863990, 128GB
SIM卡: IMSI: 466924293779410, ICCID: 89886920042937794100, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG914740RX218FM4T	生产日期:	202147
充电次数:	1274	容量:	3063 / 3208 mAh
损耗程度:	5%	充电量:	100%
健康水平:	95%	温度:	33°C
Apple健康指标:	143		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 34 41 30 42 36 33 30 45 00		不适用
后置摄像机	14 CB 13 24 02 66 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF149145LQQ59TAA		不适用
后置超宽摄像头	14 6C 82 14 22 10 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF13957X83Q59R2M		不适用
电池	FG914740RX218FM4T		不适用
芯片板	L9WJ56XY7G		不适用
排线	46 57 50 31 33 39 31 31 48 45 31 51 39 34 38 41 4A 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 5A E1 29 27 91		不适用

前置摄像机模块	FW14520M4MQ7GJ6L	不适用
前红外摄像机	C5 14 91 5D 25 05 19 F8	不适用
前红外摄像机模块	F8P147343KLQ1QGHB	不适用
LCD	GH314810R5QPR5RAA+A0D31AE 704A145413480+FXR14278MFY17 VP9L+0A003281000137001106598 263+00000000000000000005AB BH47MP0ZHA51F9NK000000000 200000000000000000LS8J457BA RZNL5A4444440	不适用
LCD-玻璃	FXR14278MFY17VP9L+0A0032810 00137001106598263	不适用
光传感器	30 33 31 38 34 41 30 42 36 33 30 45 00	不适用
MLB	G2C15030AZ50X7LB	不适用
未加工面板	GH314810R5QPR5RAA+A0D31AE 704A145413480+FXR14278MFY17 VP9L+0A003281000137001106598 263+00000000000000000005AB BH47MP0ZHA51F9NK000000000 200000000000000000LS8J457BA RZNL5A4444440	不适用
振动器电动机	FTN137552MJ03398D+XPA1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:56

报告详细信息

报告 UUID: 7d36dca9-44af-476f-ae6f-91ce92d10607
报告日期: 2025-06-09 16:41:16 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

Moj3UolsK/3T92Cnlq8bey7y9FuedhALJXsggJiEY4tRfRPFzVXJei2zpjSDVzj7G1L5r16pets93BWAQKHo4yHlvr33ssKhWYvt+xInT4HPTWC7C1C49acEtI GgDXeV5gA7J4yWZS4B4vnEugwBgxHUEkL03vjGOctoPIB6MG
DN/Pgn21Ns2YhYNfwl/m5J0IEFPg6NvtLlyH0ew4ehxjw1pLGH3rBPr5Xo5kJV07knjNhVL4nB7WDwjjjTLO3xcWupQkfmMOscdFdfukBQ2GMkJE+yc7mZyNBifBrf7mMZApbF4wldy0OpgvIWWMIWYwxg8GWD5iokHhg==

