



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除技师：cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone XR GSM+CDMA 64GB Black

营销名称：iPhone XR

颜色：Black

RAM：3GB

序号：G0NYC875KXK1

名称：iPhone XR GSM+CDMA 64GB Black

IMEI：353078101729464

IMEI2：353078101545084

MEID：35307810172946

Wi-Fi MAC 地址：f4:06:16:eb:23:80

内部机型：MRY42

A型号编码：A2105

固件版本：18.4.1

区域：TA/A

生产日期：201910

UUID：000080200012282E2111002E

ECID：0012282E2111002E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：已锁定

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:353078101729464, 64GB

SIM卡：IMSI: 466011700553564, ICCID: 89886017157805535601, 插槽：1

电池信息

序号：FG984971LF7JKGXAH

生产日期：201849

容量：3128 / 2942 mAh

充电量：59%

温度：32°C

供应商：F

充电次数：0

损耗程度：0%

健康水平：100%

Apple健康指标：200

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	33 45 2D 38 31 37 36 30 39 33 37 00		不适用
后置摄像机	08 24 FA 51 EC 3D 36 A7		不适用
后置摄像机模块	DN8908302ATHYMW3P		不适用
电池	FG984971LF7JKGXAH		不适用
芯片板	G0NYC875KXK1		不适用
排线	46 57 50 38 33 39 34 54 59 44 52 48 36 43 57 32 4A 00		不适用
前置摄像机	58 2C 06 E9 71 1C 34 B1		不适用
前置摄像机模块	G8R9051D11KJH814U		不适用

前红外摄像机	C5 75 14 5D 84 44 F1 11	不适用
前红外摄像机模块	DNM84931LQMJGCQ5P	不适用
LCD	C119043B4PSJH41SN+J12DC1D C57P2A1F11+C118422XC17JH3XS J+CX5903508J4JKF2A7+17631GC 3DF0RZ6VWGV+C439034WL5QK1 WRMQ+TNF06A2	不适用
LCD-玻璃	FX984342498KF3C9H+079131076 29181081802793913	不适用
光传感器	33 45 2D 38 31 37 36 30 39 33 37 00	不适用
MLB	F3Y910201YAL1T7A	不适用
NVME	0b2002eac3c03015	不适用
未加工面板	C119043B4PSJH41SN+J12DC1D C57P2A1F11+C118422XC17JH3XS J+CX5903508J4JKF2A7+17631GC 3DF0RZ6VWGV+C439034WL5QK1 WRMQ+TNF06A2	不适用
iOS附件	2DDEB72DC1FB8077F746352309 1E1B16	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:10:50

报告详细信息

报告 UUID： 343417f5-3695-471e-9566-6a3ecbf96ef5
报告日期： 2025-05-09 09:36:20 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

e22Ga/OlxEWuNr1lRqSOdmVHaSQk+Y/x0bPzM8EymAXXbwiaia8N/wbQFopKWmfM/TeFrDOHBWltzo0hQ6uxnLqTP8waF4cXBA7l3ULxh0a7uAeJpQyr1NJCwsdZ8KsuHTpBezPz6gjOoUewgCnqsMcE2zn1tZgLlZgAETvuDpgyyela0GLJ7zrAJ34LVqQ3bFfzvu2K57+NY1pBZWCrT7WKULhsiBxVyclqmFA/ncviVSMO2qdCpe3NC/JC0Hq3GMDi/qw6Qk cayrvSgh9Y9SrfoS4BX3XS1Ak/fzM32yQKtQ8G99auX1leydfbopSIUjY1gxQeolKSKjqvaQ==