



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师: cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
营销名称:	iPhone 13 Pro Max
颜色:	Sierra Blue
RAM:	6GB
序号:	RV25N2X4KQ
名称:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
IMEI:	353287211208216
IMEI2:	353287211062001
MEID:	35328721120821
Wi-Fi MAC 地址:	a0:4e:cf:b3:e5:16
内部机型:	MLL93
A型号编码:	A2643
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
UUID:	00008110000E0D2E01A2801E
ECID:	000E0D2E01A2801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:353287211208216, 128GB

电池信息

序号:	F8Y4397C83X13XCBS	生产日期:	202439
充电次数:	149	容量:	4246 / 4325 mAh
损耗程度:	2%	充电量:	25%
健康水平:	98%	温度:	33°C
Apple最大容量 (UI) :	99%	Apple健康指标:	74

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 33 44 35 37 32 34 37 41 00		不适用
后置摄像机	12 CB 33 04 08 74 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81357AQUHQ1NMAG		不适用
后置超宽摄像头	11 6B 46 21 16 92 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL13462U0RQ26C1H		不适用
后视摄像机	11 CC 99 05 14 63 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF1365A8D4KGRP4E		不适用
电池	F8Y4397C83X13XCBS		不适用
芯片板	RV25N2X4KQ		不适用
排线	46 57 50 31 33 34 34 35 55 33 56 51 39 34 38 41 43 00		不适用

前置摄像机	30 25 01 FA 17 3E D9 BF	不适用
前置摄像机模块	DNM13532T4BQ7H581	不适用
前红外摄像机	C5 14 16 4D 84 8A 09 14	不适用
前红外摄像机模块	F8P135661MEQ1QHFG	不适用
LCD	G9N1377NHABPQCLA6+A200000 00000000002B1+FXR13550FZD0J W49H+0A06922900013300099959 4263+00000000000000000000AB9 8L40091SL000000000000000000 0000000000000000HD2J3140BCY NHAA0002012	不适用
LCD-玻璃	FXR13550FZD0JW49H+0A069229 000133000999594263	不适用
光传感器	30 33 31 38 33 44 35 37 32 34 37 41 00	不适用
MLB	G2C141405DR0XDJA	不适用
未加工面板	G9N1377NHABPQCLA6+A200000 00000000002B1+FXR13550FZD0J W49H+0A06922900013300099959 4263+00000000000000000000AB9 8L40091SL000000000000000000 0000000000000000HD2J3140BCY NHAA0002012	不适用
振动器电动机	GH7135548VZ07478G+XAF1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:06:36

报告详细信息

报告 UUID： 0fef5e93-6dc6-47ed-9757-e462facf5b5c
报告日期： 2025-05-21 15:52:32 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

EWxsGmmpqdLCDWv8pTJNUetm+RNbelyAGMuP1hQgtyl8niCRPyX+doB7vaO/684issKm5yzdnhf+t1D+FkuPL4fonFQWNyhCkK06Jn2EKr8fb04vZ2oH0rjCzKl2GgtQmiTo/vB73x8LDgMzxAlZ3pJcsJh68YDgiG4fqbpPT692m
GIZ2l+8435D4tZtjtWNk5ycc/OGghWmbm9//zFnyWuQlhV0DeAJH7a9TFoqjmP85eSzw2UMhAmsbt3ngYLlAp0uYcSB7/RqpqhpeprGzJlB+7wQ84b60SYUUIPZh7W1jr/BSHnoeWClpctMy3j9HCahFDisVHHenF+GfA==

