



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Black
营销名称: iPhone 12
颜色: Black
RAM: 4GB
序号: DX3GG5F70F0X
名称: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Black
IMEI: 356753568834174
IMEI2: 356753568650935
MEID: 35675356883417
Wi-Fi MAC 地址: a8:4a:28:c7:ed:cb
内部机型: MGJA3
A型号编码: A2403
固件版本: 18.5
区域: TA/A
生产日期: 202139
UUID: 00008101001240883C11001E
ECID: 001240883C11001E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356753568834174, 128GB
SIM卡: IMSI: 466977000909217, ICCID: 89886972006706953012, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y130430PXQ688AA	生产日期:	202130
充电次数:	628	容量:	2656 / 2798 mAh
损耗程度:	6%	充电量:	79%
健康水平:	94%	温度:	35°C
Apple健康指标:	234		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 32 33 32 44 39 43 30 38 00		不适用
后置摄像机	0A CA 53 07 07 84 00 00		不适用
后置摄像机模块	F6D13070BDGMFGR5F		不适用
后置超宽摄像头	0B 6B 92 04 07 74 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	F6D12821E70N1N96X		不适用
电池	F8Y130430PXQ688AA		不适用
芯片板	DX3GG5F70F0X		不适用
排线	46 57 50 31 32 33 31 54 35 42 4D 4D 56 46 59 41 55 00		不适用

前置摄像头	30 25 01 F9 D4 14 F6 A5	不适用
前置摄像头模块	DNM11610YFPN0DNAU	不适用
前红外摄像头	C5 05 52 49 64 92 02 11	不适用
前红外摄像头模块	DNM13110CZKN9671X	不适用
LCD	GVH122449UMLQHMAV+A1C1147 0378BA95Q1600+FXR1173127BPF FK91+0B085270000130001100599 263FMX12223AMVMPW2A1+LNA GJ611813SUDN6W4A9140SH700 A2AJ1G5Y3J5A1R82Q4DLA6LS6J 1254EWXML6A4444445	不适用
LCD-玻璃	FXR1173127BPFFK91+0B0852700 00130001100599263	不适用
光传感器	31 33 31 30 32 33 32 44 39 43 30 38 00	不适用
MLB	FJ61384095RPRVWD	不适用
未加工面板	GVH122449UMLQHMAV+A1C1147 0378BA95Q1600+FXR1173127BPF FK91+0B085270000130001100599 263FMX12223AMVMPW2A1+LNA GJ611813SUDN6W4A9140SH700 A2AJ1G5Y3J5A1R82Q4DLA6LS6J 1254EWXML6A4444445	不适用
振动器电动机	FTN1347560TN6JW83+FCQ1XX	不适用
iOS附件	24D8442792AD8077F746352319C DED16	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像头闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: **成功**

测试时间: 00:06:28

报告详细信息

报告 UUID: 2ad0341c-2588-48af-b4e5-05d61a7fdb74
报告日期: 2025-08-07 13:49:00 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

NyXJuFnXZulOysrXmMvMVAjLete9nZ0ewGM1gPrNVjVxymjdnzT+bl99wE6btBLu4qfH80MweL BVV15XEFNsZIsupD2BDYEJHqU8lk1k/kKjq0qW13R57aDhKDC4sF5YfaykDwkfStf+03vzZrZ27ts/mkGnvGIUQg0lxGeel/
hEHVIPURjxOZF4L5f7OyjB5+2bdysOngHx6mC42vB20AazWt1zd7tWmJc9RE/568TS+1Ss2pweCFzFbpb1SCqVHmbCElSK7Ieuh3LOPGXTCTO/VJmijvBOYLp0Jua64uibnp3xmY4fzK3k+XOASeTwGdxOHPdwj/1MeTW4g==

