# 硬件报告



客户详细信息客户名称: smartmobile客户所在地: Taiwan运营商详细信息擦除提供商: Blancco擦除技师: QC003

#### 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple

营销名称: iPhone 14 Pro 颜色: Deep Purple

RAM: 6GB

序号: H4M69TY0V4

名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple

IMEI: 358168381391138 IMEI2: 358168381600694 Wi-Fi MAC 地址: 5c:3e:1b:17:84:ef

内部机型: MQ1F3 A型号编码: A2890 固件版本: 18.0 区域: TA/A

UUID: 00008120000268402E0B401E

ECID: 000268402E0B401E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358168381391138, 256GB

电池信息

序号: F8Y23221N63217W7R 生产日期: 202232

充电次数: 497 容量: 2705/3181 mAh

损耗程度: 15% 充电量: 24% 健康水平: 85% 温度: 34°C

Apple健康指标: 205

#### 设备组件

前红外摄像机模块

LCD

所有已验证的组件: 通过

组件当前原件与原件相同环境光传感器30 33 31 38 42 32 46 39 30 42 37不适用

31 00

后置摄像机 21 6F 98 10 03 26 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN82291ERQM12J52M 不适用 后置超宽摄像头 1C CB 37 18 02 39 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DN82321D6SZ1M2K1V 不适用 后视摄像机 1C CA 51 08 00 14 00 00 不适用 后视摄像机模块 GCF2335E53R15F94T 不适用 电池 F8Y23221N63217W7R 不适用 芯片板 H4M69TY0V4 不适用 52 15 21 24 CB 1C 00 00 前置摄像机 不适用 前置摄像机模块 GCF22922XBW1CX82E 不适用 前红外摄像机 C5 24 18 65 54 46 F7 0E 不适用

不适用

不适用

HNQ23340B0215F6RW

G9N2346HC2U14YCA6+A1000000

0000000001B0+FXV229139LJ1TR J9P000000000000000000000000 000+2346Z0000000PD000000JC8 FCG1351BO00000000000000000 00000000000000000LCAK2710C

0HRS9A0002001

LCD-玻璃 FXV229139LJ1TRJ9P000000000

000000000000000000

光传感器 30 33 31 38 42 32 46 39 30 42 37

31 00

MLB G2C23630ZB81JTK3 不适用

未加工面板 G9N2346HC2U14YCA6+A1000000 不适用

不适用

不适用

0000000001B0+FXV229139LJ1TR J9P000000000000000000000000 000+2346Z0000000PD00000JC8 FCG1351BO00000000000000000 00000000000000000LCAK2710C

0HRS9A0002001

振动器电动机 GH7228237EX1FMM8H+ZPB1XX 不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.0

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.15'

## 硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 USB: 指南针: 成功 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:03:45

### 报告详细信息

报告 UUID: b730001a-4926-4c23-a82a-c46cf4b4e1bf

报告日期: 2024-10-15 06:39:26 (+0000)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5

数字签名:

RGiQu6acbBdbfzmQOyv1GOV3dHUCoxKsoSLFh8GY2OVzWcxMqs5njOOmclVub4/Mczk/UkdKMFRHYXVKsfivi2aQYNF89XW6szi0cC+k+D5kzZqHSiB3OEUwpi3+8whaQG4t0kT/3PQWs0Tn4g6ojKoB6jhyzaU+r0MATQcK8QMSu2 7Wob1sMSUd7xSw7UxNnR7Wer+BZPxwKWNQNZa20uyeBRjquxP1nlSz3ePT801nVlmzQGJXpxtpZcK7jFkbWuN+kElGMb9ZpRSUNKXiWhRUnVXFfEVbDO4vdnEzHmMa/S9MGZiqTTeiNGC0DqbNX0H/qHHtmR2c+W7/3UkYLw==

操作员监察员