

硬件报告



客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

自定义字段

_ro.ril.miui.imei0:	866257063264120	_ro.ril.miui.imei1:	866257063264138
_ro.ril.oem.imei:	866257063264120	_ro.ril.oem.imei1:	866257063264120
_ro.ril.oem.imei2:	866257063264138		

硬件详细信息

制造商:	Xiaomi
机箱类型:	Mobile Device
机型:	22126RN91Y
营销名称:	Redmi 12C
RAM:	4GB
序号:	euhiprz9yx9pytsc
名称:	22126RN91Y
IMEI:	866257063264120
IMEI2:	866257063264138
已获得根权限:	Not rooted
内部机型:	22126RN91Y
固件版本:	TP1A.220624.014
FRP:	解锁
MDM状态:	未知
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:866257063264120, 64GB
SIM卡:	未知的IMSI, 插槽: 1
SIM卡:	未知的IMSI

电池信息

容量:	- / 4852 mAh	充电量:	37%
温度:	32°C		

软件信息

操作系统名称:	Android		
操作系统版本:	13		
1:	' Blanco Mobile Diagnostics and Erasure Client' , ' 5.6.3'	2:	' Blanco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	不可用
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	不可用	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:37

报告详细信息

报告 UUID：f4551ddf-bbc5-44f6-9c84-32cda32a02ef

报告日期：2025-04-10 10:48:30 (+0800)

软件版本：Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名：

UL9kap78O+vU4ZMz5roHBhhRPHOyZyBuiJtFzLdgHexr/prb2aIFb0N3LydBbNu3H9dK8rFCvLhWq/0LTFxM5YU4LNiVJDSiMgAF6DIKZ+fWSo1MqmOEJh09HGhrXqvNd9BCmuDuWhDdsuWRkAEZSgC5E1nkzoVTjmxL5z/Z13c1CaKbThY+w4MzEawyzA59Ng6vNOA7Rwt8gaDy3CpsulCQ8z7zripOmpm7mRPFsRg5ahB8dgSIZ0PbzodahQC/X0Jd/h8PL5gqNahSbIDV6LcFkCB/5a/qSky5XbopTcUAFLCokT1OssrKv3o19CVrTorM6Ajj+sJ6nJcqTPGww==

操作员

监察员