



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 GSM+CDMA 64GB Black
营销名称:	iPhone 12
颜色:	Black
RAM:	4GB
序号:	FFYDX49X0F0N
名称:	iPhone 12 GSM+CDMA 64GB Black
IMEI:	351672925513153
IMEI2:	351672925676422
MEID:	35167292551315
Wi-Fi MAC 地址:	14:d1:9e:3c:a1:2c
内部机型:	MGJ53
A型号编码:	A2403
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
原产国:	Fremont USA
生产日期:	202052
UUID:	00008101001C24A61EE2001E
ECID:	001C24A61EE2001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:351672925513153, 64GB

电池信息

序号:	FG905052QUGQ68C35	生产日期:	202050
充电次数:	805	容量:	2613 / 2798 mAh
损耗程度:	7%	充电量:	100%
健康水平:	93%	温度:	30°C
Apple健康指标:	220		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 43 41 44 45 42 31 38 00		不适用
后置摄像机	07 CC 17 06 09 57 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL05152J3TMFGR2B		不适用
后置超宽摄像头	07 CD 06 03 05 96 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL0515149UN1N959		不适用
电池	FG905052QUGQ68C35		不适用
芯片板	FFYDX49X0F0N		不适用
排线	46 57 50 30 35 30 34 58 43 52 50 4D 56 46 59 41 35 00		不适用

前置摄像机	30 25 01 F5 B9 67 31 31	不适用
前置摄像机模块	DNM0495225XN0DN8Z	不适用
前红外摄像机	C5 04 90 4D 86 56 F1 EC	不适用
前红外摄像机模块	FX80422JJ0FN96965	不适用
LCD	GVC05130Q6LLQH1A1+A1C70BTZ 18A150624100+FXG035103E2PFF K7F+240142750001350010836082 63+0512199QP2GXATAJ1MPAGJ6 047323XZN6W4A70B0PP337A4AJ 1CYN1C3102JKQ4DLADLP1H467 2WESML6A5544404	不适用
LCD-玻璃	FXG035103E2PFFK7F+240142750 00135001083608263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 43 41 44 45 42 31 38 00	不适用
MLB	FG105231G5KPRWA3	不适用
未加工面板	GVC05130Q6LLQH1A1+A1C70BTZ 18A150624100+FXG035103E2PFF K7F+240142750001350010836082 63+0512199QP2GXATAJ1MPAGJ6 047323XZN6W4A70B0PP337A4AJ 1CYN1C3102JKQ4DLADLP1H467 2WESML6A5544404	不适用
振动器电动机	FTN0505453RN6JW8F+FCP1XX	不适用
iOS附件	2C3722AC570D731AF7CE4025147 A563E	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 01:20:38

报告详细信息

报告 UUID： 40b9614c-210c-407f-a3a8-5dddf13b362c7
报告日期： 2025-07-09 13:50:52 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名：

bF1fFGxd2wGQGNBsvGK+SHsqTqYbYsGZHCyHeQ8Z83wbEfIMZ/XTdaJU4nZfhs3eQzyeFEoZ6SI9dNb0KbTb6Ob7rYE7xclJxkW6g0tSoUBlgOQDI1VQNREe0E/sBC+1Foi/wCHfTU1bhKO/z+2QY6cq97601z4FyjkejdRT386q0
iPEbocz/Ky+OBLq50PqgMjsb0u1nDuqYjqIOPxYSavazUz8kp1g30mmmmfH3Dx3uQH45m+PaOKQPe5A5m60BRDHw3VBJESHs1eWQDq/F5ZR2cAk8P+HTCducEmq0wW9osakmm+irUBoOIU9sclD9IeQO3II2j/wCQss1IQ==

