



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPad 6th Gen Wi-Fi 32GB Gold
营销名称: iPad 6th Gen
颜色: Gold
RAM: 2GB
序号: DMPYV9GXMVR
名称: iPad 6th Gen Wi-Fi 32GB Gold
Wi-Fi MAC 地址: c4:2a:d0:e1:13:02
内部机型: MRJN2
A型号编码: A1893
固件版本: 14.8.1
区域: TA/A
原产国: Foxconn, China
生产日期: 201924
UUID: fa2eb249035f666fee6ae348131b5aa0b0c1c0ba
ECID: 000104420E830026
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: Serial:DMPYV9GXMVR, 32GB

电池信息

序号:	D8692310G7YFFHCFM	供应商:	D
生产日期:	201923	充电次数:	215
容量:	7636 / 8557 mAh	损耗程度:	11%
充电量:	16%	健康水平:	89%
温度:	30°C		

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	00 00 09 15 02 91 F5 00		不适用
后置摄像机模块	F6D92121LCZHGXG4B1	F6D92121LCZHGXG4B1	匹配
电池	D8692310G7YFFHCFM	D8692310G7YFFHCFM	匹配
芯片板	DMPYV9GXMVR		不适用
前置摄像机	00 00 00 00 05 00 64 0E		不适用
前置摄像机模块	DNM92120N5CFNQW57	DNM92120N5CG2DP5W	未匹配
LCD		FMX90850D7YJ7PWAMB71RQGJM	未匹配
MLB	DMP92363ZBWJG45A9	DMP92363ZBWJG45A9	匹配
NVME	01875E0005D21D0B0		不适用
未加工面板	C0 20 15 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		不适用
触摸ID	05 B3 01 00 10 0F 2F 4F 85 03 4C B9 A8 4E 95 8E	05 B3 01 00 10 0F 2F 4F 85 03 4C B9 A8 4E 95 8E	匹配

软件信息

操作系统名称: iPadOS
操作系统版本: 14.8.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	耳机:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	Home键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
指纹:	成功	电池损耗:	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:03:45

报告详细信息

报告 UUID: 71d8a3ea-2113-412d-b0b1-c5f5a5d8b536
报告日期: 2025-07-30 10:44:21 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

ahd0nkxiqj6OeBbIP5K2OBueKAyR6YT8y7hUxLUkxNqUgmdJQ00yEQoMm85GpWpQfX2PhaoF4ffSjboZrvH9XC/1I0ROXN/LiKCiTnUzkW/qXhGmk6ADuCybBkTOkg|DUdpDrIFB695Irnd48GPgGdAur9J35xRq6qREbujDWTNcn4bD06aRRzGaDx+GjU4XiXjtmTr6xATVhUNuGoM1esxjwbCgNuJ/XH2QM7I1tWxgDvli3xPWDQz+QqlkpElaoN1w0Wy1CYTUr1kP105ADgicqCujTGzJKlg6KX+kHIAf+Kr5QKdVczaKn2ufEtuAPgyQF4X15ErXbqMe8uyw==

操作员

监察员