



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPad Pro 12.9-inch 5th Gen Wi-Fi 256GB Space Gray
营销名称: iPad Pro 12.9-inch 5th Gen
颜色: Space Gray
RAM: 8GB
序号: D6V6XC73RK
名称: iPad Pro 12.9-inch 5th Gen Wi-Fi 256GB Space Gray
Wi-Fi MAC 地址: 88:66:5a:d5:be:f9
内部机型: MHNH3
A型号编码: A2378
固件版本: 18.0
区域: TA/A
UUID: 00008103000E40C23639001E
ECID: 000E40C23639001E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: Serial:D6V6XC73RK, 256GB

电池信息

序号:	F8Y12750ERQPJJQAY	生产日期:	202127
充电次数:	80	容量:	10427 / 10770 mAh
损耗程度:	4%	充电量:	73%
健康水平:	96%	温度:	25°C
Apple最大容量 (UI):	95%	Apple健康指标:	40

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	0C 6E 36 18 04 05 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF1246026CLV4029		不适用
后置超宽摄像头	0B 6C 89 17 14 59 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	F0W12160H1NLV412V		不适用
电池	F8Y12750ERQPJJQAY		不适用
芯片板	D6V6XC73RK		不适用
排线	46 57 50 31 31 37 35 37 4C 58 35 4A 4A 37 59 32 45 00		不适用
前置摄像机	83 12 25 69 6A 0A 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W11620KG3PRP74K		不适用
前红外摄像机	C5 05 16 61 45 85 F5 EE		不适用
前红外摄像机模块	DNM11831ACAJ7LP8G		不适用
LCD	FN1127703LDNC3763		不适用
MLB	DMP12861YL8PPX1AP		不适用
未加工面板	FN1127703LDNC3763		不适用

软件信息

操作系统名称: iPadOS
操作系统版本: 18.0

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	耳机:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	气压计:	成功
AGPS:	成功	摄像头(辅助):	成功
前置摄像头(辅助):	成功	电池损耗:	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: **成功**

测试时间: 00:06:51

报告详细信息

报告 UUID: 1f66f6fe-7317-4228-87f3-0ee9f187ec0c
报告日期: 2025-02-25 11:55:31 (+0800)
软件版本: Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名:
ohlWybYUO/U/liQTr75HA0aVOMLwqzCW2jpBOLkBRU+IQ7dT5lgTQAl0lApkeUwNEaKaflmeUXXJ+bylpTcMvy3KnFn7wiMEgZ1LQs2YkQK+2sif+fVlpZ0S2zJcn+bqpJydlwzLMg8MxKSF1neSA6AMiLp1Lu+yZwkFg2/u2/wP/YgD+3L09jifbyTQp8AShSSO9OHKyQZE440Cmos4rBm6pOXn2XAHpZRI8y32EcGlsnlcq/VK+kiRyH2zgyuf+GMHLOZwE6LZk6+S/i1QuBkcMfp2n7kVvwlJY0njUW90GKBzlr8klUSMf4ohSe/1mma3u8m473LgjqBNA==

操作员

监察员