



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

擦除提供商: Blancco

客户所在地: Taiwan

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 5G 128GB Starlight
营销名称: iPhone 14
颜色: Starlight
RAM: 6GB
序号: MYYGG77316
名称: iPhone 14 5G 128GB Starlight
IMEI: 355041882378362
IMEI2: 355041881269463
Wi-Fi MAC 地址: 3c:6d:89:61:dd:40
内部机型: MPUR3
A型号编码: A2882
固件版本: 18.5
区域: TA/A
UUID: 00008110001A21841A09401E
ECID: 001A21841A09401E
EID: 89049032007108882600136144867054
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 解锁
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355041882378362, 128GB

电池信息

序号:	F8Y25271CRF217X7S	生产日期:	202252
充电次数:	14	容量:	3305 / 3259 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	39%
健康水平:	100%	温度:	35°C
Apple健康指标:	113		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 39 34 41 30 45 31 31 00		不适用
后置摄像机	22 CB 45 10 09 59 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL25110WCC17RRA8		不适用
后置超宽摄像头	21 CF 63 15 12 70 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM25050EER169M1F		不适用
电池	F8Y25271CRF217X7S		不适用
芯片板	MYYGG77316		不适用
排线	46 57 50 32 34 36 32 43 4C 39 4C 51 39 34 38 44 37 00		不适用
前置摄像机	18 08 07 59 CD 25 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W25230UM21CYF3D		不适用

前红外摄像机	C5 24 D1 49 86 4F E6 0A	不适用
前红外摄像机模块	F8P25020ERU15F3YW	不适用
LCD	GVH25256F3M1501AU+A1E42YB0 258AA1CC2100+FX924941L1M15Y 99V+0A0053450001180015805169 83+000000000000000000UPCF C52MP18CM520FPSUUW0000000 0000000000000000LY5K4336E4 BRS3AHKKGGGG	不适用
LCD-玻璃	FX924941L1M15Y99V+0A0053450 00118001580516983	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 39 34 41 30 45 31 31 00	不适用
MLB	HG9250625JT1JRFAG	不适用
未加工面板	GVH25256F3M1501AU+A1E42YB0 258AA1CC2100+FX924941L1M15Y 99V+0A0053450001180015805169 83+000000000000000000UPCF C52MP18CM520FPSUUW0000000 0000000000000000LY5K4336E4 BRS3AHKKGGGG	不适用
振动器电动机	FTN246335UL1FVC80+XQC1AD	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:09:24

报告详细信息

报告 UUID: da6295f8-80be-444c-88b0-55372e364f15
报告日期: 2025-09-11 09:35:19 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:
LARz0zxgjrWkv4VO08pUGxWfzNQj5j1ahWODCvp570OAngOteLldRmjQKlmbjDA0e90/ohiBj/heIPBILY3u380eEc4SKVfvljz/EbOPTYcOdeF7OxWZ0nS5PEASDz6jeNQ/iYtuvt+Df1AUULegI8/1c+VIGBicDul3Z8bJajDysvnmM6wctzrEqTpSGC3C95WflbYl2huV2VoR1JjfrvJvUyHYjHljlwl03UmQGJQxpxBrJLt4d+ekXRlb3OOChXk3bGW/8Mo24AC9t+gxNfVbDby4OLJZQ+mC8h5YrsyQjnm226Y28sXbC9JhS/y1aM9aMci+wW5Ec0QrxGgg==