



# 硬件报告

## 客户详细信息

### 运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

|               |   |
|---------------|---|
| 制造商:          | Apple, Inc.   |
| 机箱类型:         | Mobile Device   |
| 机型:           | iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Desert Titanium                |
| 营销名称:         | iPhone 16 Pro Max   |
| 颜色:           | Desert Titanium   |
| RAM:          | 8GB   |
| 序号:           | J7Q0M63LGL  |
| 名称:           | iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Desert Titanium                |
| IMEI:         | 359844769411107   |
| IMEI2:        | 359844767044371   |
| Wi-Fi MAC 地址: | 90:4c:c5:04:5d:0a   |
| 内部机型:         | MYWX3   |
| A型号编码:        | A3296   |
| 固件版本:         | 26.0.1  |
| 区域:           | ZPA   |
| UUID:         | 00008140001C79A40E0B001C                                  |
| ECID:         | 001C79A40E0B001C  |
| 查找我的iPhone:   | 解锁 (硬件)   |
| MDM状态:        | 解锁  |
| 磁盘:           | 未知供应商, 序号: IMEI:359844769411107, 256GB                    |
| SIM卡:         | IMSI: 466977002098453, ICCID: 89886972203701175374, 插槽: 1 |

## 电池信息

|      |                    |            |     |
|------|--------------------|------------|-----|
| 序号:  | F8YH9BH2TCM0000UMK | 充电次数:      | 222 |
| 容量:  | 4491 / 4630 mAh    | 损耗程度:      | 3%  |
| 充电量: | 81%                | 健康水平:      | 97% |
| 温度:  | 35°C               | Apple健康指标: | 95  |

## 设备组件

| 所有已验证的组件: | 通过   |    |       |
|-----------|--|----|-------|
| 组件        | 当前   | 原件 | 与原件相同 |
| 环境光传感器    | 39 37 31 30 30 34 31 36 32 37 33<br>44 00  |    | 不适用   |
| 后置摄像头模块   | DNMH9F00ZN400002G7   |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头模块 | DN8H8L0EWW100002MW   |    | 不适用   |
| 后视摄像头模块   | DN8H8Z0KZQ800006S2   |    | 不适用   |
| 电池        | F8YH9BH2TCM0000UMK   |    | 不适用   |
| 芯片板       | J7Q0M63LGL   |    | 不适用   |
| 前置摄像头模块   | GCFH8Z089HV00006X4   |    | 不适用   |
| 前红外摄像头模块  | HNQH960F7SW0000B6J   |    | 不适用   |
| LCD       | G9NH94P1T7U00005DR+A+A100<br>000000000000110+GR9H7Q017<br>GM0000JYC+9000000000000000000<br>00000000+4352S0000000NW0000 |    | 不适用   |

|        |   |     |
|--------|---|-----|
|        | 00JE8MEE0429B4S0000000A000<br>0000020000000NS000NSLH9M31<br>31B0YFLZA0002000  |     |
| LCD-玻璃 | GR9H7Q017GM0000JYC+9000000<br>00000000000000000000  | 不适用 |
| 光传感器   | 39 37 31 30 30 34 31 36 32 37 33<br>44 00   | 不适用 |
| MLB    | J56H9S014820000HN8  | 不适用 |
| 未加工面板  | G9NH94P1T7U00005DR+A+A100<br>0000000000000110+GR9H7Q017<br>GM0000JYC+90000000000000000<br>00000000+4352S0000000NW0000<br>00JE8MEE0429B4S0000000A000<br>0000020000000NS000NSLH9M31<br>31B0YFLZA0002000 | 不适用 |
| 振动器电动机 | LCSH8Y81AUE0000HP0+8DAA3  | 不适用 |

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 26.0.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

## 硬件检查

|            |           |              |     |
|------------|-----------|--------------|-----|
| WiFi:      | 成功        | 蓝牙:          | 成功  |
| 扬声器:       | 成功        | 接收器:         | 成功  |
| 耳机:        | 成功        | 摄像机闪光灯:      | 成功  |
| 电池充电:      | 成功        | LCD彩色:       | 成功  |
| 触摸:        | 成功        | LCD 背光:      | 成功  |
| 加速计:       | 成功        | 相似度:         | 成功  |
| 指南针:       | 成功        | USB:         | 成功  |
| 振动:        | 成功        | 音量键:         | 成功  |
| 屏幕锁定键:     | 成功        | 静音键:         | 不可用 |
| 气压计:       | 成功        | AGPS:        | 成功  |
| 摄像头 (辅助) : | 成功        | 前置摄像头 (辅助) : | 成功  |
| 底部麦克风:     | 成功        | 前置麦克风:       | 成功  |
| 后置麦克风:     | 成功        | 陀螺仪:         | 成功  |
| 面部ID:      | 成功        | 自动旋转:        | 成功  |
| <b>总体:</b> | <b>成功</b> |              |     |

测试时间: 00:05:41

## 报告详细信息

报告 UUID: f9a68124-ed71-42c6-8e14-46baf3aa41a5  
报告日期: 2025-10-31 10:14:19 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2  
数字签名:

u+KjxF8LZcP77Hnly+mBzwuzKpJ+mt6KoWHWN3zv/5AISN7LNYHpx5Q7bh2r0/Tp5z2j275MA6Mt3V2VOnjf4OBn1UFegKqlI4sATJhjrTKh4ks+7ONwh5Hvl+wjveo3mz2FLZ+n0Mf+BjCfAJdtDqaG2g0DQ6g3HTSTM3lusJmRC  
4QHwCd8VoyUxT+81PGs9XV86Y8xvnLwDx4tSdrWktCfxGugXnvFtw6kLUS5sgXtC6bLvd17A4kY0o4zUorqDCh2c2P+gq8WF6RuVR3w0rcLzh2RgFOYc5BwE+/ZMuyObryE2hY2gogHYu1s0eedH8lHlavDmenlStF0A==

操作员

监察员