



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: QC003

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称: iPhone 13 Pro
颜色: Gold
RAM: 6GB
序号: YV33KW0TL
名称: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI: 350165052015390
IMEI2: 350165052408173
MEID: 35016505201539
Wi-Fi MAC 地址: ac:49:db:ac:d4:16
内部机型: MLVK3
A型号编码: A2638
固件版本: 15.0
区域: TA/A
UUID: 0000811000016C903E82801E
ECID: 00016C903E82801E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350165052015390, 256GB

电池信息

序号:	F5D13628L8B13RJ9Y	生产日期:	202136
充电次数:	768	容量:	2944 / 3076 mAh
损耗程度:	5%	充电量:	100%
健康水平:	95%	温度:	27°C
Apple健康指标:	128		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	031012150009		不适用
后置摄像机	0B E9 08 00 00 DF 0A C0		不适用
后置摄像机模块	DN81335J3YQQ1NMA2		不适用
后置超宽摄像头	0C 00 00 00 00 11 08 51		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL12923F6FQ26C19		不适用
后视摄像机	0C 00 00 00 00 71 07 83		不适用
后视摄像机模块	GCF1322EPQRKGRP4G		不适用
电池	F5D13628L8B13RJ9Y		不适用
芯片板	YV33KW0TL		不适用
排线	46 57 50 31 33 31 32 44 43 37 52 51 39 34 38 44 59 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 13 7B EA EF		不适用
前置摄像机模块	DNM13162M51Q7H534		不适用
前红外摄像机	C5 14 52 61 95 02 F5 ED		不适用

前红外摄像机模块	DN81353HA3EQ1QC57	不适用
LCD	G9P1342ZAGGPQCKA5+A200000 000000000241+FX9129723ME17 VP9K+0500226800013600105461 2263+00000000000000000000IB 8AB41914BK0000000000000000 0000000000000000HC1J2730A BLNH8A0002001	不适用
LCD-玻璃	FX9129723ME17VP9K+05002268 000136001054612263	不适用
光传感器	031012150009	不适用
MLB	G2C136606A20X3X8	不适用
未加工面板	G9P1342ZAGGPQCKA5+A200000 000000000241+FX9129723ME17 VP9K+0500226800013600105461 2263+00000000000000000000IB 8AB41914BK0000000000000000 0000000000000000HC1J2730A BLNH8A0002001	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 14 52 61 95 02 F5 ED 06 10 7F 37 15 38 0E 0C	不适用
振动器电动机	GH712943UKR07428Y+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 15.0
1: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.13'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:01:38

报告详细信息

报告 UUID: 3de4abab-093e-402d-a3f6-90771fd91780
报告日期: 2024-10-09 03:29:00 (+0000)
软件版本: Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.3
数字签名:

hh2c0hmzGxJw20Vpqq132ZyYS9cpYQewmiXoERhRfADgdTYoatDz+E16cqSN82YmFl6Fh9sm+boyI3wvn320pOC6F3CdIEqkh1eY28t50SpYxnEXHXAYrUlkdXIF9IKwKfVY86+YFw3DbxtvT8Mzuc14uv/35P8Wu1CkHHBvQz0KKuk
1Pj7tR9BihW280z12m3/67TL4PtLNHDD2sXbBJTt0106GkiZu7pvRTmZYNku7lxKhNuzuSkm51U9Qko6otADQwrYX4agl/0zJ78jhM4o8DKSK9PqFone4VNzFhLKBX1ZmHIGMsWosn1ycrDYYSZ2r1W9AuMngbOej7a9gUQ==

