

硬件报告



客户详细信息

客户名称： smartmobile 客户所在地： TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师： cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Deep Purple
营销名称：	iPhone 14 Pro Max
颜色：	Deep Purple
RAM：	6GB
序号：	G1701G6YLW
名称：	iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Deep Purple
IMEI：	359265383740780
IMEI2：	359265383755739
Wi-Fi MAC 地址：	18:fa:b7:d9:f2:d1
内部机型：	MQ9T3
A型号编码：	A2894
固件版本：	18.3.2
区域：	TA/A
UUID：	00008120000E04691EE3C01E
ECID：	000E04691EE3C01E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号： IMEI:359265383740780, 128GB
SIM卡：	IMSI: 466977006364369, ICCID: 89886972405704064535, 插槽： 1

电池信息

序号：	F5D243678XB20J89A	生产日期：	202243
充电次数：	804	容量：	3730 / 4297 mAh
损耗程度：	14%	充电量：	77%
健康水平：	86%	温度：	29°C
Apple最大容量 (UI)：	86%	Apple健康指标：	151

设备组件

所有已验证的组件：通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 41 46 38 33 30 44 30 32 00		不适用
后置摄像机	25 CB 71 25 01 10 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82433V4T31CDK1E		不适用
后置超宽摄像头	23 CE 92 06 13 56 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL2412101D15FY1H		不适用
后视摄像机	21 CD 43 01 16 93 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82371CMVC1CY02H		不适用
电池	F5D243678XB20J89A		不适用
芯片板	G1701G6YLW		不适用
前置摄像机	08 12 09 14 CA 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W23921WBS1CX928		不适用
前红外摄像机	C5 24 90 61 45 42 F4 05		不适用
前红外摄像机模块	HNQ2411CVP115F81L		不适用
LCD	G9P2436NL6S14YDA7+A1000000 0000000001D0+FXV22933HW51V3		不适用

