

硬件报告



客户详细信息

客户名称： smartmobile 客户所在地： TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师： cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Pacific Blue
营销名称：	iPhone 12 Pro Max
颜色：	Pacific Blue
RAM：	6GB
序号：	G6TDJ7AU0D56
名称：	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Pacific Blue
IMEI：	356726110783420
IMEI2：	356726117259218
MEID：	35672611078342
Wi-Fi MAC 地址：	f8:10:93:42:04:fb
内部机型：	MGDF3
A型号编码：	A2411
固件版本：	17.6.1
区域：	TA/A
原产国：	Foxconn Shenzhen, China
生产日期：	202041
UUID：	00008101001920D61430001E
ECID：	001920D61430001E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号： IMEI:356726110783420, 256GB
SIM卡：	IMSI: 466977607774737, ICCID: 89886971809769046611, 插槽： 1

电池信息

序号：	F5D038447K8Q4C099	生产日期：	202038
充电次数：	1816	容量：	2541 / 3666 mAh
损耗程度：	31%	充电量：	28%
健康水平：	69%	温度：	28°C
Apple最大容量 (UI)：	67%	Apple健康指标：	233

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 35 45 46 43 44 34 38 00		不适用
后置摄像机	03 CB 07 23 05 72 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN80393AWTMH1HW4F		不适用
后置超宽摄像头	03 D2 04 23 11 70 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN80385JDE8MR2611		不适用
后视摄像机	03 CA 62 14 22 70 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN80382CAMEKDH714		不适用
电池	F5D038447K8Q4C099		不适用
芯片板	G6TDJ7AU0D56		不适用
排线	46 57 50 30 33 36 37 4A 50 51 53 4D 56 46 59 37 50 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 F5 97 7A 6F 86		不适用

前置摄像机模块	DNM0396054AN0DQ7T	不适用
前红外摄像机	C5 04 53 4D 74 01 03 FB	不适用
前红外摄像机模块	DNM03551222N9642Z	不适用
LCD	G9N0375L8PSMRY1A4+A1000000 000000000210+FXR02762TV7N77 F9H+360732910001380010855962 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 00000000000000HY5H32310G2M H7A0000011	不适用
LCD-玻璃	FXR02762TV7N77F9H+360732910 00138001085596263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 35 45 46 43 44 34 38 00	不适用
MLB	G2C0413030RPV1M3	不适用
未加工面板	G9N0375L8PSMRY1A4+A1000000 000000000210+FXR02762TV7N77 F9H+360732910001380010855962 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 00000000000000HY5H32310G2M H7A0000011	不适用
振动器电动机	GH90386737DM8RW87+XPEEC1	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 17.6.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	失败	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 失败

测试时间: 00:04:07

报告详细信息

报告 UUID： 5ae15e1e-1d00-4731-a1d6-7064314b44ed
报告日期： 2025-04-07 17:06:34 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

aV0CBmmHbJxrjN8CaXn2c1ccBWWikxTg36bN6fguTE/A5oeucsPgZFFYjf65F4qKCr9Z6h71YyATUNTpVQEZ08LmVQ4uQd/SM7LMbg/Ce3iB/hBsQzSxYu8rc6o17dfmKbd0twMTwqr8UN2K2fvL4NGmawMY27jUv3o+agPO62GPm
xOKjGmV0sKEt7OB8woLoiT/gbCTwp6vbH163XzQ26YRLzzQSn2B1uckRWBhA0xWrn434PYZuXhuYe2Dwbj2RUIlNmoH2Z5OmeSHp7Mdekq8bBZjNyU03gT3+018NthvUnvDyntBn8k0/OzwWzkTxzGSYiEv7qDMRQld2lWcHA==

