



## 硬件报告

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Black

营销名称: iPhone 12 颜色: Black RAM: 4GB

序号: G6TDG4G90F0X

名称: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Black

IMEI: 353052112642339 IMEI2: 353052115238408 MEID: 35305211264233 Wi-Fi MAC 地址: fc:66:cf:2d:9e:1c

内部机型: MGJA3 A型号编码: A2403 固件版本: 26.0 区域: TA/A

原产国: Foxconn Shenzen, China

生产日期: 202039

UUID: 00008101000E4D4400782C3A

ECID: 000E4D4400782C3A

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353052112642339, 128GB

## 电池信息

序号: F F8Y10210FQBM6YMBA 供应商: 生产日期: 202102 充电次数: 0 容量: 3230 / 2798 mAh 损耗程度: 0% 充电量: 43% 健康水平: 100% 温度: 38°C Apple健康指标: 81

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件当前原件与原件相同环境光传感器31 33 31 30 31 34 35 41 39 43 32不适用

37 00

后置摄像机 02 CB 60 02 12 13 00 00 不适用 后置摄像机模块 DNL03175YDTMFGR95 不适用 后置超宽摄像头 01 CC 71 19 04 49 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNL03112RDXN1N91N 不适用 电池 F8Y10210FQBM6YMBA 不适用 芯片板 G6TDG4G90F0X 不适用 排线 46 57 50 30 33 30 34 4D 48 38 57 不适用

4D 56 46 59 41 38 00

前置摄像机 30 25 01 F5 74 8F FF A8 不适用 前置摄像机模块 DNM028723KNN0DN68 不适用 前红外摄像机 C5 95 19 49 85 15 ED 0F 不适用 前红外摄像机模块 FX80294S7CFN9691J 不适用

LCD G9P0342AJRSLQHKAS+A1000000

G9P0342AJRSLQHKAS+A1000000 不适用 00000000110+FXG0287032BPFF

K7U+19036314000136001098611 263+0336J9B6P2GXXZAJ1RRAGJ 6032208KNN6W4A4071BS551C5A J1CYN0X4D01U8Q4DL1RLS3H31

55BHEML6A0000000

LCD-玻璃 FXG0287032BPFFK7U+190363140 不适用

00136001098611263

光传感器 31 33 31 30 31 34 35 41 39 43 32 不适用

37 00

MLB G2C03840PNWPRVW6 不适用

未加工面板 G9P0342AJRSLQHKAS+A1000000 不适用

000000000110+FXG0287032BPFF K7U+19036314000136001098611 263+0336J9B6P2GXXZAJ1RRAGJ 6032208KNN6W4A4071BS551C5A J1CYN0X4D01U8Q4DL1RLS3H31

55BHEML6A0000000

振动器电动机 GH7037158W7N6DC88+XPYCM2 不适用

软件信息

操作系统名称:iOS操作系统版本:26.0

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

 WiFi:
 成功
 蓝牙:
 成功

 扬声器:
 成功
 接收器:
 成功

耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功

屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 前置麦克风: 底部麦克风: 成功 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功

面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:11:27

报告详细信息

报告 UUID: fe0f186a-8615-440f-afce-23531bd47b71

报告日期: 2025-10-03 11:13:36 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:

M+X9s5vHddMDjFUNacpVbQ0FXWmdKkLL/v6QGjYamd1Z/rTznq0MQcrgeZDI/GVsgQSFpmUAXJoycZQMs2GG0rrEa5fQpJ4LjEqlrPpdQOL8HiLN7bXxbC0zXqOU86xEjVuPDUjMs4R36Kd7KhgOsBmKY2MxXtlRbSNvKTYZzZU+BhhekZlkElWCwCaoO19lgrKKtbSRFHSnVdm3SHF/+XReDV30JDV3+xhAl3GHxNzmCfEkDabnNutjBgADJxOtwcAuFTCuV08j8gZLvWwXcGpV4lxCArt/UtPgAX/UehJfGlLS8L1ul8ULB6GwnAUzjCeS7CxlLTeuB7FvDyTeA==

操作员监察员