



## 硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Silver

营销名称: iPhone 14 Pro

颜色: Silver RAM: 6GB

序号: V5PQ9Y2XG2

名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Silver

IMEI: 356901457599727 IMEI2: 356901457136538 Wi-Fi MAC 地址: 18:fa:b7:a2:9c:d7

内部机型: MQ103 A型号编码: A2890 固件版本: 26.0 区域: TA/A

UUID: 0000812000010CE626C0C01E

ECID: 00010CE626C0C01E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 已锁定

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356901457599727, 256GB

## 电池信息

序号: F5D24167WWY21PK7S 生产日期: 202241

充电次数: 7064 容量: 3035 / 3181 mAh

损耗程度: 5% 充电量: 54% 健康水平: 95% 温度: 34°C

Apple健康指标: 150

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 男前 原件 原件 与原件相同

环境光传感器 30 33 31 38 44 31 39 46 35 36 37 不适用

42 00

后置摄像机 24 CB 94 22 02 46 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN82395KSC512J51M 不适用 后置超宽摄像头 23 CE 37 20 06 36 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNL24065YC215FY1J 不适用 后视摄像机 21 D0 27 02 09 57 00 00 不适用 后视摄像机模块 DN82413LLH315F914 不适用 F5D24167WVY21PK7S 电池 不适用 芯片板 V5PQ9Y2XG2 不适用 前置摄像机 73 07 04 53 CA 21 00 00 不适用

前置摄像机模块GCF2404DT0P1CX848不适用前红外摄像机C5 24 56 55 75 8C EA 03不适用

前红外摄像机模块 F8P23930U8Q15F213 不适用

LCD G9N2415H77P14YCAA+A1000000 不适用

0000000002B0+GR923730ZBU1T RJ9X00000000000000000000000 000+2414Q000000PU00000JC9 VGE0125YO00000000000000000 00000000000000000DDAK2331JP

KRS9A0003001

LCD-玻璃 GR923730ZBU1TRJ9X000000000 不适用

000000000000000000

光传感器 30 33 31 38 44 31 39 46 35 36 37 不适用

42 00

MLB G2C24240JW31JTKB 不适用

未加工面板 G9N2415H77P14YCAA+A1000000 不适用

KRS9A0003001

振动器电动机 GH7227743NG1FMM87+ZTB1XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 26.0

1: 'Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.19'

硬件检查

 WiFi:
 成功
 蓝牙:
 成功

 扬声器:
 成功
 接收器:
 成功

耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 LCD彩色: 电池充电: 成功 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 相似度: 成功 成功

指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 前置摄像头(辅助): 成功 成功 电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功

 电池损耗
 成功
 底部麦兒风
 成功

 前置麦克风
 成功
 后置麦克风
 成功

 陀螺仪
 成功
 面部ID
 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:08:42

报告详细信息

报告 UUID: 94943dcf-6b79-43c7-8fb0-5aad1178e79d

报告日期: 2025-10-02 09:46:32 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9

数字签名:

NRI. TpaHTcQxxGuwKe0AMRjSWvo6mB+yt1gv1pUTG3pBS8uHwYl0crcd2SmbNF3ahJb4hNnJA/c3F97/IP2ua/0GLy/6yhw+ln3u1jFYhBoVj03VZ9HA96j9QzcukOSVsTn3Cv6/Rt+uuSRmyUNH428ExcvNSpVsNU0GFaSLMazEnAyheMkNqcD9/5GUgdcqkpDcGWy3a8XVPY7JoMxB7Gv2l5LT+s4pO28UpyA0Jo3zy3PttmzDaafKGHDNjznLllVD/ZFz+FbJhf7qounaZXlkYdwMrS4WFRTm9jLv7KExUvLkt6oecMK7v6otAHPcn8MLNoUwbAYQbZ9AUR+lDeQ==