



# 硬件报告

## 客户详细信息

### 运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Gold
营销名称:	iPhone 12 Pro Max
颜色:	Gold
RAM:	6GB
序号:	F2LDV0QX0D51
名称:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Gold
IMEI:	353854132166250
IMEI2:	353854132275820
MEID:	35385413216625
Wi-Fi MAC 地址:	e0:6d:17:19:8e:a0
内部机型:	MGD93
A型号编码:	A2411
固件版本:	26.0.1
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Zhengzhou, China
生产日期:	202050
UUID:	00008101000664A80104001E
ECID:	000664A80104001E
查找我的iPhone:	<a href="#">解锁 (硬件)</a>
MDM状态:	<a href="#">已锁定</a>
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:353854132166250, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466977003991593, ICCID: 89886972307702736777, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F5D04230UYUQ49290	供应商:	F
生产日期:	202042	充电次数:	0
容量:	4530 / 3666 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	61%	健康水平:	100%
温度:	29°C	Apple健康指标:	81

## 设备组件

### 所有已验证的组件:

[通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 39 39 41 34 39 38 44 00		不适用
后置摄像头	04 6D 88 12 08 14 00 00		不适用
后置摄像头模块	DN80485ACJUH1HW3N		不适用
后置超宽摄像头	07 CB 74 10 12 38 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN80485V9L0MR261V		不适用
后视摄像机	05 CD 29 14 08 87 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN80486CV8WKDH713		不适用
电池	F5D04230UYUQ49290		不适用

芯片板	F2LDV0QX0D51	不适用
排线	46 57 50 30 34 35 37 58 48 44 4A 4D 56 46 59 41 51 00	不适用
前置摄像机	28 28 B1 56 3C 7A D6 D5	不适用
前置摄像机模块	F0W03660U05N0DP2Z	不适用
前红外摄像机	C5 04 52 4D 85 50 ED F2	不适用
前红外摄像机模块	F6D04620Y2EN9651F	不适用
LCD	G9N0385W27ZMRY1AJ+A100000 0000000000210+FXG03072C6QN7 7F7G+37107224000142001057614 263+0000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000 0000000000000000HY6H34403E3M H7A0000011	不适用
LCD-玻璃	FXG03072C6QN77F7G+37107224 000142001057614263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 39 39 41 34 39 38 44 00	不适用
MLB	F3X0496027WPV1KA	不适用
未加工面板	G9N0385W27ZMRY1AJ+A100000 0000000000210+FXG03072C6QN7 7F7G+37107224000142001057614 263+0000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000 0000000000000000HY6H34403E3M H7A0000011	不适用
振动器电动机	GH9048647ENM8RWA9+ZP5CC1	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 26.0.1  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics' , '4.19.0.1'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:07:13

## 报告详细信息

报告 UUID: 3ab45a18-c93d-4178-8812-f3f68f48e9d8  
 报告日期: 2025-10-27 19:12:02 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2  
 数字签名: itlekDGGMcM9A0JNZFU6IdOLyxr+X3jcqahDfJDhCo6rEH/XNL e8oK/XfxnC2emckTf0ejiuLdBzHMQk4ym5CMhf0AtsYQqlDH1X9Oo8OHPJFg6vFIAESY3om7aPK9gouzqaCKug9oU5joSPMrKirZwL8Nac408oPrBQM0D+PtzR3iQny+nAJF4b3m8AcfBho2RfCh5VePH7mjflA5M2KOy2aWTPpRkh8LU006M0ryzpFAz6rL82F90yT0dlgQdJKQmLP3EngUtWuxhm5i0bQFdMRzbgyT/xbAy/4jrZvBr1OfxKoL1ni8cF6/9FQbgcSJbTsypbPVlW0gwMw==

---

操作员

---

监察员