



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 5G 128GB Midnight

营销名称: iPhone 14 颜色: Midnight RAM: 6GB

序号: XFYXW4QDJ1

名称: iPhone 14 5G 128GB Midnight

IMEI: 354776215473114 IMEI2: 354776217914800 Wi-Fi MAC 地址: 70:31:7f:0c:e2:0c

内部机型: MPUF3 A型号编码: A2882 固件版本: 18.6.2 区域: TA/A

UUID: 00008110001A61E12611401E

ECID: 001A61E12611401E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 已锁定

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354776215473114, 128GB

电池信息

序号: F FG901560DUGM6YRBC 供应商: 生产日期: 202015 充电次数: 0 容量: 0% 3580 / 3259 mAh 损耗程度: 充电量: 67% 健康水平: 100% 29°C Apple健康指标: 温度: 81

设备组件

所有已验证的组件: 通过

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 环境光传感器
 30 33 31 38 42 37 39 36 37 32 31
 不适用

35 00

1C CB 84 24 05 67 00 00 不适用 后置摄像机 后置摄像机模块 DN82267DYV517RQBH 不适用 后置超宽摄像头 1A CB 07 20 03 68 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNM224402PA169M17 不适用 不适用 电池 FG901560DUGM6YRBC 芯片板 XFYXW4QDJ1 不适用 排线 46 57 50 32 32 31 32 4E 4A 58 55 不适用

51 39 34 38 43 54 00

前置摄像机83 25 07 47 CB 1C 00 00不适用前置摄像机模块DN82326D0AE1CYG3D不适用前红外摄像机C5 15 51 61 04 43 FC 05不适用

F8P2266324715F3GA 前红外摄像机模块 不适用

LCD G9Q2292HPAJ1502A6+A1000000 不适用

> 000000001A0+FX922231CEY15Y 99B+340013290001200016315079 83+2292U0000000QT000000AC78 0000000000000000LY4K2712VJ0R

S3A0002001

FX922231CEY15Y99B+340013290 LCD-玻璃 不适用

00120001631507983

光传感器 30 33 31 38 42 37 39 36 37 32 31 不适用

G2C2336002T1JRF3 MLB 不适用

不适用 未加工面板 G9Q2292HPAJ1502A6+A1000000

> 000000001A0+FX922231CEY15Y 99B+340013290001200016315079 83+2292U0000000QT000000AC78 000000000000000LY4K2712VJ0R

S3A0002001

振动器电动机 GH9228621NF1FVDAQ+XPCB2D 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.6.2

'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功

接收器: 扬声器: 成功 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 LCD彩色: 电池充电: 成功 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功

指南针: 成功 USB: 成功 振动: 音量键: 成功 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功

电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 成功

陀螺仪: 成功 面部ID:

自动旋转: 成功

总体: 成功

00:06:15 测试时间:

报告详细信息

报告 UUID: c0965464-9b63-4bc8-912a-79a162b41717

报告日期: 2025-08-29 10:33:51 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

GWPKfHIXwinyUFGFnASmM7txEJgRX5QpLZeoroF26Ut6qriVEGbigTmTKYRVmenWdOFDus99aj4ehYUvKMbNUPrTQltx0XeT7/FXvk+gd/EWY2WIX8lKMleVKhTMGwhhwkY/RiQ10M85erkQG+gNRb0Yktt3bnLKc4tdjdbDc9u7qpzWVVVsF8SsEm9m2risrcaKBl80rxSu30xfeBNUadKBh5KsA8oLH8geFAMroa3d20YUuateYPJcMD+Wh3bu3p9jTRNCAnnqY8LilgQSR6sk9acacUyNlQ9iGvsMjcdsVxqrAkG2ikunHDVk8l0c9kY3TEE5Z+ZlFl+lMEZxqg==

操作员 监察员