



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 8 plus GSM+CDMA 256GB Red  
营销名称: iPhone 8 plus  
颜色: Red  
RAM: 3GB  
序号: F2LWJZ2GJWLN  
名称: iPhone 8 plus GSM+CDMA 256GB Red  
IMEI: 354830092044454  
Wi-Fi MAC 地址: 64:70:33:53:86:d7  
内部机型: MRTA2  
A型号编码: A1897  
固件版本: 16.7.10  
区域: TA/A  
原产国: Foxconn Zhengzhou, China  
生产日期: 201815  
UUID: 9608d241059df7b2a2ed9897feec78b43df4a3ea  
ECID: 0003546A30B8A02E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354830092044454, 256GB  
SIM卡: IMSI: 466977502517795, ICCID: 89886971603750787519, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F5D4277HSTZY5G7M	供应商:	F
生产日期:	202427	充电次数:	0
容量:	3110 / 2675 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	100%	健康水平:	100%
温度:	24°C	Apple健康指标:	124

## 设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	23-2E50211B		不适用
后置摄像机	09 2C 52 75 FA 3E 15 67		不适用
后置摄像机模块	GCF81031HMZH9PG1F	GCF81031HMZH9PG1F	<a href="#">匹配</a>
后视摄像机	0A 2C 52 75 FA 7A 88 EC		不适用
后视摄像机模块	GCF81060ARJH9PJ2L		不适用
电池	F5D4277HSTZY5G7M	F5D81252YUPHY5GA6	<a href="#">未匹配</a>
芯片板	F2LWJZ2GJWLN		不适用
前置摄像机	30 25 02 19 6C 7A 97 67		不适用
前置摄像机模块	DNM81260DYKHJL5FY	DNM81260DYKHJL5FY	<a href="#">匹配</a>
LCD	C118025Q1T5HLK3A3+T327FM61 57H4A1J61+C074027BTCAC0BY3 K273+F7AP00BNZ227AU032AES2 A	C118025Q1T5HLK3A3+T327FM61 57H4A1J61+C074027BTCAC0BY3 K273+F7AP00BNZ227AU032AES2 A	<a href="#">匹配</a>
LCD-玻璃	FXR75114MCDJ0DM9N+01018147 836158077754795743		不适用
光传感器	23-2E50211B		不适用

MLB	F3Y815402A3HNVHB	F3Y815402A3HNVHB	匹配
NVME	0b28291122cc2429		不适用
未加工面板	C118025Q1T5HLK3A3+T327FM61 57H4A1J61+C074027BTCAC0BY3 K273+F7AP00BNZ227AU032AES2 A		不适用
触摸ID	02 17 00 00 DC 01 2D 32 6C 41 EA 02 17 00 00 DC 01 2D 32 6C 41 EA 6E 04 02 00 D2	02 17 00 00 DC 01 2D 32 6C 41 EA 02 17 00 00 DC 01 2D 32 6C 41 EA 6E 04 02 00 D2	匹配

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 16.7.10  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	Home键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
静音键:	成功	气压计:	成功
AGPS:	成功	摄像头(辅助):	成功
前置摄像头(辅助):	成功	指纹:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功
<b>总体:</b>	<b>成功</b>		

测试时间: 00:05:55

## 报告详细信息

报告 UUID: 2fd42dc9-97a8-41fc-8c8f-8afc880ffdf3  
报告日期: 2025-04-08 10:20:26 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

EdN15y3QT6ENCcg9YdSowjZjyuUaZds6qXyPeLFwbqqRt8LYGikWq9Hbbley5535IGwe/dA+ejNelwGfH1ZQLCVn4eem6ww7DdMziwyxCia+oESIAtakPw0d5uNkYAGaFACTMhmtJaCXImRjz7j6y47/mx7j2bfbQCJJtEwWwEB65a2Qduo1z7aNs06gnN6y27Wyluu5fSjqycTuUHFneDz1nzTVcnYnN/eO+vcfNysvL22BICFQYVctowebB/6kvfPcSLQqUNlxwLawjLys/H/4G1iBVEavxUR8ITtG7PZEdEipsy/XR4/t2ZQp6Z7CoLrm8\*/AT1BL5RdM0A==

操作员

监察员