



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 GSM+CDMA 256GB Starlight
营销名称:	iPhone 13
颜色:	Starlight
RAM:	4GB
序号:	Q7WGG7VGPP
名称:	iPhone 13 GSM+CDMA 256GB Starlight
IMEI:	357688111634615
IMEI2:	357688111705233
MEID:	35768811163461
Wi-Fi MAC 地址:	44:da:30:c6:7a:c5
内部机型:	MLQ73
A型号编码:	A2633
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
UUID:	00008110000165C93E63801E
ECID:	000165C93E63801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:357688111634615, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466924191079950, ICCID: 89886920041910799508, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y203501FE18FKAG	生产日期:	202203
充电次数:	788	容量:	2718 / 3208 mAh
损耗程度:	16%	充电量:	58%
健康水平:	84%	温度:	30°C
Apple健康指标:	355		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 34 37 32 31 30 33 30 35 00		不适用
后置摄像机	16 CD 18 07 07 29 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF1506MJJ7Q59TBM		不适用
后置超宽摄像头	17 CD 45 25 07 99 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM202554JV0V4K1Q		不适用
电池	F8Y203501FE18FKAG		不适用
芯片板	Q7WGG7VGPP		不适用
排线	46 57 50 31 34 39 34 34 30 58 38 51 39 34 38 44 50 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FE 34 16 33 E5		不适用

前置摄像机模块	DNM204130QD0KG11N	不适用
前红外摄像机	C5 14 D3 55 45 09 00 FA	不适用
前红外摄像机模块	DN8151238AEQ1Q95A	不适用
LCD	GVC12970R69PR5RA4+A0CH15D N20A127113420+FXR12460G4017 VP99+03079252000132001090586 263+00000000000000000002P75 H47RR0ZGA21RJPR00000000000 0000000000000000LS7J24754H ZNL5ABBBBBBC0	不适用
LCD-玻璃	FXR12460G4017VP99+030792520 00132001090586263	不适用
光传感器	30 33 31 30 34 37 32 31 30 33 30 35 00	不适用
MLB	G2C20550CMR0X7MB	不适用
未加工面板	GVC12970R69PR5RA4+A0CH15D N20A127113420+FXR12460G4017 VP99+03079252000132001090586 263+00000000000000000002P75 H47RR0ZGA21RJPR00000000000 0000000000000000LS7J24754H ZNL5ABBBBBBC0	不适用
振动器电动机	FTN15063PXT03398B+XPA2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:08:03

报告详细信息

报告 UUID： 8f7a06f9-de7b-4ece-b279-57af5e5ac0e1
报告日期： 2025-05-27 09:19:36 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

ThNerczHnFgEc1Ddou0YNN+CycuEChfTa3M5XoGAQ7VRWlUqvt3Tqc7aamdmi+TMl83Y6AdXF6kQCX9XR6P4ZwRNiLGTfELyS3i9YN/+lHwz5kwR5Hy/BlSGC3swTOFnTV2AOqxtXE92HbgsV9Guj9hg7P12RjXPH35ZrRs+/WU9tPahVHyfB+xiMHmHmdS5ro6sTe6C3Q9FriNyvaDHIA5uR5xJIL1mujNiV3z/ZE6Qfzb09fu5IW+Ne/Aa65L8UmETI2KKs7HPDwtDByTA21JhLXCpeXB05itgPSbYVx5vPP71cOBOWG2bWTT6+T/ZmmJz8t+QqSyfKXQ8O2vFAA==

