



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师：cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight

营销名称：iPhone 13

颜色：Starlight

RAM：4GB

序号：G12M2LF3V2

名称：iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight

IMEI：352585503602561

IMEI2：352585503930590

MEID：35258550360256

Wi-Fi MAC 地址：4c:97:cc:96:6a:4e

内部机型：MLPG3

A型号编码：A2633

固件版本：18.5

区域：TA/A

UUID：00008110001C4CAA0A23A01E

ECID：001C4CAA0A23A01E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：已锁定

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:352585503602561, 128GB

SIM卡：IMSI: 466977610586479, ICCID: 89886971910768463748, 插槽：1

电池信息

序号：FG9145414BY18FM4D

生产日期：202145

充电次数：878

容量：3007 / 3208 mAh

损耗程度：7%

充电量：58%

健康水平：93%

温度：29°C

Apple最大容量 (UI)：94%

Apple健康指标：207

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 39 33 45 38 31 32 30 35 00		不适用
后置摄像机	3A CA 14 08 10 11 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF4121C2DEQ59TA1		不适用
后置超宽摄像头	38 D1 29 17 23 32 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM41210C3X0V4K13		不适用
电池	FG9145414BY18FM4D		不适用
芯片板	G12M2LF3V2		不适用
排线	46 57 50 34 31 30 31 4B 36 57 52 51 39 34 38 42 4E 00		不适用
前置摄像机	30 25 02 07 5B 14 A1 10		不适用

前置摄像机模块	DNM41110DHA0KG127	不适用
前红外摄像机	C5 35 12 51 65 53 0E 11	不适用
前红外摄像机模块	F8P41162VLDQ1QGBN	不适用
LCD	GVH41110Q8QPR5PA3+A1G141B 0536AA82U2100+GLD35210RNF1 7VP9B+0A0922470001370011556 072630000000000000000000BP 1UH47MP0ZHAB4XHKY00000000 00000000000000000000AP2M097 0P2NNJ4ABB5555A	不适用
LCD-玻璃	GLD35210RNF17VP9B+0A092247 000137001155607263	不适用
光传感器	30 33 31 39 39 33 45 38 31 32 30 35 00	不适用
MLB	C7H41370HPD0X7LAS	不适用
未加工面板	GVH41110Q8QPR5PA3+A1G141B 0536AA82U2100+GLD35210RNF1 7VP9B+0A0922470001370011556 072630000000000000000000BP 1UH47MP0ZHAB4XHKY00000000 00000000000000000000AP2M097 0P2NNJ4ABB5555A	不适用
振动器电动机	FTN41263HNM033985+MPC2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:05:06

报告详细信息

报告 UUID： 2609babb-ffd2-4084-bd1b-ab1fcbf87506
报告日期： 2025-05-29 15:26:09 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名：
te1K5z/CrpbEKlvxOW9GgyWkwWD0IKZI013b26v/2Nkwf2YCA3DDABeKoaf3VnKlx8e8g3HsJWGNRXLmsOfOidF36QkQbo8+RvG5rEooEslvwWfRE5IGzrNKb3RuoOTLeirTrTVqMYOrriLoLTYvgrqdrRgfm40idfFaWJkn9P0+8bR
P17UJkL/ZWYR4aebSE5PLF0mNeocEMcmVjDR+ZwGPj7kVCS7EYfbSSKJ73tcQZCMgn+CJSbeYAzEfeEcuZxCtrxNWjy8dVcNa8wd0vBiZ4h1HX6U95U4T/YqCokPgb6upBjAOe29zlt32Fp1ttedCY94zf/X6kj95NFoxg==

