



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Space Black
营销名称: iPhone 14 Pro
颜色: Space Black
RAM: 6GB
序号: MCWDH3W2KR
名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Space Black
IMEI: 351740761618244
IMEI2: 351740761624200
Wi-Fi MAC 地址: f0:1f:c7:ad:ac:2f
内部机型: MQ0T3
A型号编码: A2890
固件版本: 18.4.1
区域: TA/A
UUID: 00008120001645523E00C01E
ECID: 001645523E00C01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [已锁定](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351740761618244, 256GB

电池信息

| | | | |
|------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 序号: | F5D2446FSU821PK7Q | 生产日期: | 202244 |
| 充电次数: | 752 | 容量: | 3216 / 3181 mAh |
| 损耗程度: | 0% | 充电量: | 87% |
| 健康水平: | 100% | 温度: | 31°C |
| Apple最大容量 (UI) : | 100% | Apple健康指标: | 144 |

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|--|----|-------|
| 环境光传感器 | 30 33 31 30 43 33 36 44 32 35 37 35 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机 | 25 A0 44 02 01 71 00 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | DN82431TYYD12J51C | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 23 CE 42 11 01 25 00 00 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | DNL2411CKAZ15FY1M | | 不适用 |
| 后视摄像机 | 22 D1 60 19 13 42 00 00 | | 不适用 |
| 后视摄像机模块 | GCF2425L8MH15F94W | | 不适用 |
| 电池 | F5D2446FSU821PK7Q | | 不适用 |
| 芯片板 | MCWDH3W2KR | | 不适用 |
| 前置摄像机 | 13 27 03 28 CC 22 00 00 | | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | GCF2413LY1V1CX81E | | 不适用 |
| 前红外摄像机 | C5 24 58 65 84 18 FC 00 | | 不适用 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 前红外摄像机模块 | F8P24050WSD15F2JZ | 不适用 |
| LCD | G9P2477XM1914YCAZ+A1000000 000000001B0+FXP24524MX11TR J970000000000000000000000000000 00+2477G0000000QL000000JCBK LI0506BO0000000000000000000000 000000000000QKHCK3770V14 RS9A0013012 | 不适用 |
| LCD-玻璃 | FXP24524MX11TRJ970000000000 000000000000000000 | 不适用 |
| 光传感器 | 30 33 31 30 43 33 36 44 32 35 37 35 00 | 不适用 |
| MLB | G2C25060SC41JTKC | 不适用 |
| 未加工面板 | G9P2477XM1914YCAZ+A1000000 000000001B0+FXP24524MX11TR J970000000000000000000000000000 00+2477G0000000QL000000JCBK LI0506BO0000000000000000000000 000000000000QKHCK3770V14 RS9A0013012 | 不适用 |
| 振动器电动机 | GH72312C6BC1FMM85+XPB2XX | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

| | | | |
|-----------|----|-------------|----|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD 背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 成功 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头 (辅助): | 成功 | 前置摄像头 (辅助): | 成功 |
| 电池损耗: | 成功 | 底部麦克风: | 成功 |
| 前置麦克风: | 成功 | 后置麦克风: | 成功 |
| 陀螺仪: | 成功 | 面部ID: | 成功 |
| 自动旋转: | 成功 | | |

总体: 成功

测试时间: 00:05:45

报告详细信息

报告 UUID: 7a5590d2-e453-4c0c-8f8e-97bef9ae4588
报告日期: 2025-05-06 09:11:48 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

r6PBIAIAH1+HvByJlu9NH7SaijVBiJD/IfNDUumWBjBQ6ohbfHVJuhv2WW7prsOGmEqY8CuEo++SlhZvDEatur3MSOXdlekXq63JA5ly0v50fjOaUwmi+RBKyalRn+6X5ZDC4JFTz5Ic3Dug+iyAsCeKQe2nnuObuuNu55HmgWFI/d62orVal8JMYwaGLuJZu5E38VZRoudijKyK2cMRTodqI749VWnfrHVVWn1zMXj8bzhPEak+XC0jnmz2TpU9Fj2wlgfpAB08m2V5THj6cokBSGTz0QkLX5OZ5tQohobQXykmBZf4B2eQxA/Pi7gkAWnBYq0wO+/x+oTANw==