



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: QC006

自定义字段

_ro.imei_match.status:

check_ok

硬件详细信息

制造商:

Vivo

机箱类型:

Mobile Device

机型:

V2218

营销名称:

X90

RAM:

12GB

序号:

10ACCU0Z1000177

名称:

V2218

IMEI:

867508069915191

IMEI2:

867508069915183

已获得根权限:

Not rooted

MEID:

A00000FBA5EACD

Wi-Fi MAC 地址:

48:8a:e8:d1:ca:92

内部机型:

V2218

固件版本:

UP1A.231005.007

FRP:

解锁

MDM状态:

解锁

磁盘:

未知供应商, 序号: IMEI:867508069915191, 256GB

电池信息

容量:

- / 2360 mAh

充电量:

62%

温度:

27°C

软件信息

操作系统名称:

Android

操作系统版本:

14

1: 'Blanco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.2'

2: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.12'

硬件检查

WiFi:

成功

麦克风:

成功

接收器:

成功

摄像机闪光灯:

成功

LCD彩色:

成功

LCD 背光:

成功

相似度:

成功

USB:

成功

音量键:

成功

返回键:

成功

AGPS:

成功

前置摄像头（辅助）:

成功

陀螺仪:

成功

蓝牙:

成功

扬声器:

成功

耳机:

成功

电池充电:

成功

触摸:

成功

加速计:

成功

指南针:

成功

振动:

成功

屏幕锁定键:

成功

最近/菜单键:

成功

摄像头（辅助）:

成功

指纹:

成功

自动旋转:

成功

总体：成功

测试时间：00:05:39

报告详细信息

报告 UUID：b49a4b41-7ff2-4e10-8e65-b8b829139c46
报告日期：2024-01-22 08:20:27 (+0000)
软件版本：Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.2
数字签名：

KA2/B9CdUfdo3W5eucpl9nkfCBp3fz9BrbnhSZw71ZgYquX+GAHa7vAlnmnpS4ovztzDXOFNGCFTH6YEB6uJG9IAcCJNByRiMMi/kvtCw2v4/fgrrNvs5otj1y2qzISgUiFUckqHjooxydP82znpQnJ/RwVZV2kcdLaZLA0Cbjs9bHnLqVKzyMXCuMfVEK1Hoq/R7cUYGbwfxlcTWmDyq0JHNCBom+0WHYYHu6NXZGBX5tr+2+nwSCd9lbwyjEPKEZ7FT21+LYdJJJe6iBkJoBhjjiOPaMQ9fQk8+t1FRClavl+3DuV+u9tClkl9LJu54ChglGrpj7WtLv5jq1Cug==

操作员

监察员