



硬件报告

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone XR GSM+CDMA 128GB Black

营销名称: iPhone XR 颜色: Black RAM: 3GB

序号: F4GXLB8NKXK6

名称: iPhone XR GSM+CDMA 128GB Black

IMEI: 357363098046361 IMEI2: 357363098415772 MEID: 35736309804636 Wi-Fi MAC 地址: f8:2d:7c:58:99:61

内部机型: MRY92 A型号编码: A2105 固件版本: 18.6.2 区域: TA/A

原产国: Pegatron-Protek Shanghai, China

生产日期: 201843

UUID: 0000802000024DD60286002E

ECID: 00024DD60286002E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 已锁定

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357363098046361, 128GB

电池信息

充电次数: 2689 / 2942 mAh

损耗程度: 9% 充电量: 38% 健康水平: 91% 温度: 30℃

Apple健康指标: 220

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件当前原件与原件相同环境光传感器33 45 2D 38 36 38 32 38 32 45 42不适用

SS 13 2D 3

00

后置摄像机11 29 21 A0 D2 29 42 A9不适用后置摄像机模块F6D84220T4MJ5Y221不适用电池FG9844331J8JKGX5L不适用芯片板F4GXLB8NKXK6不适用排线46 57 50 38 33 39 32 33 32 41 42不适用

48 36 43 57 37 55 00

前置摄像机58 2C 06 E5 74 82 60 CC不适用前置摄像机模块G8R8446DDNJH8148不适用前红外摄像机C5 84 15 59 15 C8 0E 0C不适用前红外摄像机模块DNM84144DCRJGCQ4B不适用

LCD F7C8456E31KJH41AU+T32DH6D 不适用

B17L2A1N11+F7C8452B6MYJH3W A7+CX58451089CJKF2AP+31602A B3DF0MX852Q9+FMX8432AJYRJL

59MY+PNMMM34

LCD-玻璃 G4M8383141FKF3C9Q+BB052096 不适用

643184076720806913

光传感器 33 45 2D 38 36 38 32 38 32 45 42 不适用

00

 MLB
 C7H84641EUPK06GBS
 不适用

 NVME
 0b200252c0885235
 不适用

 未加工面板
 F7C8456E31KJH41AU+T32DH6D
 不适用

B17L2A1N11+F7C8452B6MYJH3W

A7+CX58451089CJKF2AP+31602A B3DF0MX852Q9+FMX8432AJYRJL

59MY+PNMMM34

iOS附件 2233DF6943C55104F7132BC308F 不适用

A9F1A

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.6.2

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 LCD彩色: 电池充电: 成功 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 相似度: 加速计: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 陀螺仪: 成功 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:06:51

报告详细信息

报告 UUID: a5921cda-c7c3-4860-992c-e92fd24df584

报告日期: 2025-09-23 16:37:32 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:

操作员 监察员