PLUE DVVOCV20DT

硬件报告



客户详细信息客户名称: smartmobile客户所在地: Taiwan运营商详细信息擦除提供商: Blancco擦除技师: QC005

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 512GB Sierra Blue

营销名称: iPhone 13 Pro Max

颜色: Sierra Blue RAM: 6GB

序号: PVXQCY39DT

名称: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 512GB Sierra Blue

IMEI: 355325323552614
IMEI2: 355325324076670
MEID: 35532532355261
Wi-Fi MAC 地址: dc:53:92:3a:2a:5c

内部机型: MLLJ3 A型号编码: A2643 固件版本: 16.4.1 区域: TA/A

UUID: 00008110001518D61143801E

ECID: 001518D61143801E

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商,序号: IMEI:355325323552614,512GB

SIM卡: IMSI: 466924254252727, ICCID: 89886920042542527275, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y1497109913XC8L 生产日期: 202149

充电次数: 容量: 3709 / 4325 mAh

Apple健康指标: 143

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同 环境光传感器 031862501474 不适用 不适用 后置摄像机 16 CE 17 10 01 82 00 00 后置摄像机模块 DN81473GLPBQ1NMAL 不适用 后置超宽摄像头 16 CC 60 13 12 89 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNL15047MBUQ26C1K 不适用 后视摄像机 13 CC 86 03 06 69 00 00 不适用 后视摄像机模块 DN81397FDAYKGRP1M 不适用 电池 F8Y1497109913XC8L 不适用 芯片板 PVXQCY39DT 不适用 排线 46 57 50 31 34 30 32 4C 35 55 31 不适用

51 39 34 38 44 46 00

前置摄像机 30 25 01 FA 1A 6B EA 7A 不适用 前置摄像机模块 DNM13859XZ4Q7H58M 不适用 前红外摄像机 C5 14 91 55 35 4B 04 F6 不适用 前红外摄像机模块 DN814440QHKQ1QCZG 不适用 LCD G9N1495SELQPQCLAH+A200000 不适用

> 0000000002B1+FXG13144TNM0 JW496+130352790001350010946 09263+1495T000000NG000000 ABBXA70023TL0000000000000000 0000000000000000000LCBJ445

0EWLNLAA0001011

LCD-玻璃 FXG13144TNM0JW496+1303527 不适用

9000135001094609263

031862501474 光传感器 不适用 MLB G2C1517084U0XDLC 不适用 未加工面板 G9N1495SELOPOCLAH+A200000 不适用

> 0000000002B1+FXG13144TNM0 JW496+130352790001350010946 09263+1495T000000NG000000 ABBXA70023TL0000000000000000 0000000000000000000LCBJ445

0EWLNLAA0001011

50 61 0B AC C5 14 91 55 35 4B 04 不适用 Savage

F6 06 10 89 30 15 45 0E 0C

振动器电动机 GH714512LQ707478L+XAP2XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 16.4.1

'Blancco Mobile Diagnostics', '4.15'

硬件检查

WiFi:

成功 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功

蓝牙:

触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: 成功 USB: 成功 成功 振动: 成功 音量键: 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 电池损耗: 底部麦克风: 成功

成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:28

报告详细信息

报告 UUID: ba55984d-1221-4a32-9638-afb344855178

报告日期: 2024-11-15 07:43:36 (+0000)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5.1

TS8yic5VoKOXtYmlbKqYQW00JqUIxWmqdr/EEjxOXfe+T00YyFmlDpjxnZYT9lVLpahfkJeeVvMBn8pZL0XYWlr2IVPQLzxHRP48TalDYh/QlnAXR7djtsi+jzSlacFlfCC8gdxrV0si1Vlk2TtLM/OXKqfTSjrHAmpX50JoWSZlsXogDK2IS/a4RTL0dk+o45J8frswVdR13+QEmQB2xaj27FUqqeV845TbaKY2+31f8GZWbeNhs5qmFNX9TS3Xi0GYiu5K9ifmNCSTqX/jjkFpGP0Re2trmfjgZa0JgSQ1cFVSlqeGdFZdX4+wditYhDG56W5+aFfvz/vcLsovag==

操作员	监察员