



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 GSM+CDMA 256GB Pink

营销名称: iPhone 13 颜色: Pink RAM: 4GB

序号: QVV9K39NYV

名称: iPhone 13 GSM+CDMA 256GB Pink

IMEI: 354196927286383 IMEI2: 354196927637668 MEID: 35419692728638 Wi-Fi MAC 地址: fc:aa:81:69:06:b6

内部机型: MLQ83 A型号编码: A2633 固件版本: 18.6.2 区域: TA/A

UUID: 00008110000005D422D1801E

ECID: 000005D422D1801E

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354196927286383, 256GB

SIM卡: IMSI: 466011121419511, ICCID: 89886021157704284776, 插槽: 1

电池信息

序号: F F8Y04162UT9Q6882G 供应商: 生产日期: 202041 充电次数: 0% 容量: 3500 / 3208 mAh 损耗程度: 充电量: 82% 健康水平: 100% 温度: 31°C Apple健康指标: 81

设备组件

所有已验证的组件: 通过

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 环境光传感器
 30 33 31 38 33 38 38 45 35 39 37
 不适用

45 00

后置摄像机 14 CE 61 04 09 50 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN81474MTZJQ59T1G 不适用 后置超宽摄像头 13 CD 15 17 09 15 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 GCF14128PX6Q59R1H 不适用 电池 F8Y04162UT9Q6882G 不适用 芯片板 QVV9K39NYV 不适用 排线 46 57 50 31 33 31 33 32 42 38 36 不适用

51 39 34 38 43 47 00

前置摄像机 30 25 01 FA 3A 53 BB AF 不适用

前置摄像机模块DNM14643M030KG115不适用前红外摄像机C5 14 57 5D 75 43 F6 0E不适用前红外摄像机模块DN81392GTL9Q1Q9AS不适用LCDGH314741P9EPR5RA7+A0AG19H不适用

H30A142624480+FXT13764JB117 VP9V+0A009242000135001122586 263+00000000000000000001AB8 H47MP0ZHA11W1870000000000 0000000000000000LS7J447BQZ

ENL5A444440

LCD-玻璃 FXT13764JB117VP9V+0A0092420 不适用

00135001122586263

光传感器 30 33 31 38 33 38 45 35 39 37 不适用

45 00

MLB G2C15020H9D0X7MB 不适用

未加工面板 GH314741P9EPR5RA7+A0AG19H 不适用

H30A142624480+FXT13764JB117 VP9V+0A009242000135001122586 263+00000000000000000001AB8 H47MP0ZHA11W1870000000000 00000000000000000LS7J447BQZ

ENL5A444440

振动器电动机 FTN13734DN403398J+XGA2XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.6.2

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

成功

硬件检查

WiFi:

扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: LCD 背光: 成功 成功 相似度: 加速计: 成功 成功 USB: 指南针: 成功 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 前置摄像头(辅助): 成功 摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:18

报告详细信息

面部ID:

报告 UUID: 56c17859-999f-4b58-8dda-c9aedf24c7fb

成功

报告日期: 2025-09-23 19:46:39 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名:

hFWF5B6/G0MZcMGL+tyKpWsjvKXFFTSxu9CHvaoRiOUt6aIaC8PAyfiLJ7wlpMAWhN+xS8cq2Y2jAtm+olW1vC12kyW7HmJkR1L+FF8FJC573dNtERQ0VAQYOFygm1fi2+pu8T12Moh7xXbMmGsflabY9+zDqXoMTNUXJaq2sbirw53H/CcbVvw80Gcwl1edqlfHrd3bz7sgrEU9MA1RFljs6SYcDk917wh7\$8T2/3PypiRKd4SaMxSiga7lF9CnEv/nhUrSjSgJe+OENXEIZot3Vrie10V06Ic/K3a84e6I0VRoxTsDXuT5uwteq+9ZaFlS5AZmHzzy7/NMLQ6Laiw=

蓝牙:

自动旋转:

成功

成功

操作员 监察员